Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/IG92/IG92L0FP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20090901-IG92/IG92L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker– oder Monitorsystemen, γ=2.5, XYZ
TUB-Material: Code=rha4ta

Farbmetrische Transformation i = 0
$c_i^* = c_0^* = a\,c^{*b}$ mit a = 1,00; b = 1,00



IG920–1N, 1



IG920–2N, 11

Farbmetrische Transformation i = 1
$c_i^* = c_1^* = a\,c^{*b}$ mit a = 1,00; b = 0,75



IG920–3N, 2



IG920–4N, 21

Farbmetrische Transformation i = 2
$c_i^* = c_2^* = a\,c^{*b}$ mit a = 1,00; b = 0,50



IG920–5N, 3



IG920–6N, 31

Farbmetrische Transformation i = 3
$c_i^* = c_3^* = a\,c^{*b}$ mit a = 1,00; b = 2,00



IG920–7N, 4



IG920–8N, 41

Farbmetrische Transformation i = 4
$c_i^* = c_4^* = a\,c^{*b}$ mit a = 0,75; b = 1,00



IG921–1N, 5



IG921–2N, 51

Farbmetrische Transformation i = 5
$c_i^* = c_5^* = a\,c^{*b}$ mit a = 0,50; b = 1,00



IG921–3N, 6



IG921–4N, 61

Farbmetrische Transformation i = 6
$c_i^* = c_6^* = a\,c^{*b}$ mit a = 0,25; b = 1,00



IG921–5N, 7



IG921–6N, 71

Farbmetrische Transformation i = 7
$c_i^* = c_7^* = a\,c^{*b}$ mit a = 0,00; b = 1,00



IG921–7N, 8



IG921–8N, 81

Farbmetrische Transformation $i = 0$
$c_i^* = c_0^* = a\, c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 1{,}00$



IG920−1N, 1



IG920−2N, 12

Farbmetrische Transformation $i = 1$
$c_i^* = c_1^* = a\, c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 0{,}75$



IG920−3N, 2



IG920−4N, 22

Farbmetrische Transformation $i = 2$
$c_i^* = c_2^* = a\, c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 0{,}50$



IG920−5N, 3



IG920−6N, 32

Farbmetrische Transformation $i = 3$
$c_i^* = c_3^* = a\, c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 2{,}00$



IG920−7N, 4



IG920−8N, 42

Farbmetrische Transformation $i = 4$
$c_i^* = c_4^* = a\, c^{*b}$ mit $a = 0{,}75$; $b = 1{,}00$



IG921−1N, 5



IG921−2N, 52

Farbmetrische Transformation $i = 5$
$c_i^* = c_5^* = a\, c^{*b}$ mit $a = 0{,}50$; $b = 1{,}00$



IG921−3N, 6



IG921−4N, 62

Farbmetrische Transformation $i = 6$
$c_i^* = c_6^* = a\, c^{*b}$ mit $a = 0{,}25$; $b = 1{,}00$



IG921−5N, 7



IG921−6N, 72

Farbmetrische Transformation $i = 7$
$c_i^* = c_7^* = a\, c^{*b}$ mit $a = 0{,}00$; $b = 1{,}00$



IG921−7N, 8



IG921−8N, 82

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/IG92/IG92L0FP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20090901-IG92/IG92L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker− oder Monitorsystemen, Y_F=2.5, XYZ
TUB-Material: Code=rha4ta

Farbmetrische Transformation $i = 0$
$c_i^* = c_0^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 1{,}00$



IG920−1N, 1



IG920−2N, 13

Farbmetrische Transformation $i = 1$
$c_i^* = c_1^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 0{,}75$



IG920−3N, 2



IG920−4N, 23

Farbmetrische Transformation $i = 2$
$c_i^* = c_2^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 0{,}50$



IG920−5N, 3



IG920−6N, 33

Farbmetrische Transformation $i = 3$
$c_i^* = c_3^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 2{,}00$



IG920−7N, 4



IG920−8N, 43

Farbmetrische Transformation $i = 4$
$c_i^* = c_4^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}75$; $b = 1{,}00$



IG921−1N, 5



IG921−2N, 53

Farbmetrische Transformation $i = 5$
$c_i^* = c_5^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}50$; $b = 1{,}00$



IG921−3N, 6



IG921−4N, 63

Farbmetrische Transformation $i = 6$
$c_i^* = c_6^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}25$; $b = 1{,}00$



IG921−5N, 7



IG921−6N, 73

Farbmetrische Transformation $i = 7$
$c_i^* = c_7^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}00$; $b = 1{,}00$



IG921−7N, 8



IG921−8N, 83

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/IG92/IG92L0FP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20090901-IG92/IG92L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker− oder Monitorsystemen, Yr=2.5, XYZ
TUB-Material: Code=rha4ta

Farbmetrische Transformation $i = 0$
$c_i^* = c_0^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 1{,}00$



IG920−1N, 1



IG920−2N, 14

Farbmetrische Transformation $i = 1$
$c_i^* = c_1^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 0{,}75$



IG920−3N, 2



IG920−4N, 24

Farbmetrische Transformation $i = 2$
$c_i^* = c_2^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 0{,}50$



IG920−5N, 3



IG920−6N, 34

Farbmetrische Transformation $i = 3$
$c_i^* = c_3^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 2{,}00$



IG920−7N, 4



IG920−8N, 44

Farbmetrische Transformation $i = 4$
$c_i^* = c_4^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}75$; $b = 1{,}00$



IG921−1N, 5



IG921−2N, 54

Farbmetrische Transformation $i = 5$
$c_i^* = c_5^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}50$; $b = 1{,}00$



IG921−3N, 6



IG921−4N, 64

Farbmetrische Transformation $i = 6$
$c_i^* = c_6^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}25$; $b = 1{,}00$



IG921−5N, 7



IG921−6N, 74

Farbmetrische Transformation $i = 7$
$c_i^* = c_7^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}00$; $b = 1{,}00$



IG921−7N, 8



IG921−8N, 84

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/IG92/IG92L0FP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20090901-IG92/IG92L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker− oder Monitorsystemen, Yr=2.5, XYZ
TUB-Material: Code=rha4ta

Farbmetrische Transformation $i = 0$
$c_i^* = c_0^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 1{,}00$



IG920−1N, 1



IG920−2N, 15

Farbmetrische Transformation $i = 1$
$c_i^* = c_1^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 0{,}75$



IG920−3N, 2



IG920−4N, 25

Farbmetrische Transformation $i = 2$
$c_i^* = c_2^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 0{,}50$



IG920−5N, 3



IG920−6N, 35

Farbmetrische Transformation $i = 3$
$c_i^* = c_3^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 2{,}00$



IG920−7N, 4



IG920−8N, 45

Farbmetrische Transformation $i = 4$
$c_i^* = c_4^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}75$; $b = 1{,}00$



IG921−1N, 5



IG921−2N, 55

Farbmetrische Transformation $i = 5$
$c_i^* = c_5^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}50$; $b = 1{,}00$



IG921−3N, 6



IG921−4N, 65

Farbmetrische Transformation $i = 6$
$c_i^* = c_6^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}25$; $b = 1{,}00$



IG921−5N, 7



IG921−6N, 75

Farbmetrische Transformation $i = 7$
$c_i^* = c_7^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}00$; $b = 1{,}00$



IG921−7N, 8



IG921−8N, 85

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/IG92/IG92L0FP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20090901-IG92/IG92L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker− oder Monitorsystemen, Yr=2.5, XYZ
TUB-Material: Code=rha4ta

Farbmetrische Transformation $i = 0$
$c_i^* = c_0^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 1{,}00$



IG920−1N, 1



IG920−2N, 16

Farbmetrische Transformation $i = 1$
$c_i^* = c_1^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 0{,}75$



IG920−3N, 2



IG920−4N, 26

Farbmetrische Transformation $i = 2$
$c_i^* = c_2^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 0{,}50$



IG920−5N, 3



IG920−6N, 36

Farbmetrische Transformation $i = 3$
$c_i^* = c_3^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 2{,}00$



IG920−7N, 4



IG920−8N, 46

Farbmetrische Transformation $i = 4$
$c_i^* = c_4^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}75$; $b = 1{,}00$



IG921−1N, 5



IG921−2N, 56

Farbmetrische Transformation $i = 5$
$c_i^* = c_5^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}50$; $b = 1{,}00$



IG921−3N, 6



IG921−4N, 66

Farbmetrische Transformation $i = 6$
$c_i^* = c_6^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}25$; $b = 1{,}00$



IG921−5N, 7



IG921−6N, 76

Farbmetrische Transformation $i = 7$
$c_i^* = c_7^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}00$; $b = 1{,}00$



IG921−7N, 8



IG921−8N, 86

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/IG92/IG92L0FP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20090901-IG92/IG92L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker− oder Monitorsystemen, Yr=2.5, XYZ
TUB-Material: Code=rha4ta