www.ps.bam.de/FG92/L92G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe und ohne OL:
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Bild B1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren *settransfer, 4 colorimage*




Bild B4: 16 gleichabständige Stufen ***W-C, W-M, W-Y*** und ***W-N***; PS operator *LAB* setcolor*




Bild D5: Schrift und Landoltringe ***N, C, M*** und ***Y***; Benutzter PS–Operator *LAB* setcolor*




Bild D2: Radialgitter ***W-O, W-L, W-V, W-N*** und ***W-Z***; Benutzung des PS-Operators *LAB* setcolor*




Bild B6: Landoltringe ***W-C*** und ***W-M***; Benutzter PS-Operator *LAB* setcolor*




Bild B3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; Benutzung des PS-operators *LAB* setcolor*




Bild B7: Landoltringe ***W-Y*** und ***W-N***; Benutzter PS-Operator *LAB* setcolor*

Fig. B1 bis B7; ISO/IEC-Prüfvorlage 2; ISO/IEC 15775 und DIS ISO/IEC 19839-X; input: *LAB* setcolor* output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/DE92/DE92.HTM
Information, Bestellung: http://www.ps.bam.de Version 2.0, io=5,5

BAM-Registrierung: 20030101-FG92/L92G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Monitore (Yr=2,5) und Drucker
BAM-Material: Code=rhä4ta