www.ps.bam.de/LE14/10S/S14E05NP.PS/.PDF; start output
N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)



used coordinate
surround center

c000* o11*
C
1my0* 0lv*
0m00* 1l1*
M
c1y0* o0v*
00y0* 11v*
Y
cm10* ol0*
0my0* 1lv*
O
c110* o00*
c0y0* o1v*
L
1m10* 0l0*
cm00* ol1*
V
11y0* 00v*
cmy0* olv*
N/W
000k* w*

16 equidistant CIELAB steps: *C−W, C−N, M−W, M−N, Y−W, Y−N, O−W, O−N, L−W, L−N, V−W, V−N, N−W, W−N* and 14 CIE-test colours (left)

Test chart LE14: 16 CIELAB steps of ISO/IEC 15775
Chromatic−White, Chromatic−Black, Black−White

input ,TLS00: *LAB* setcolor (2x)*
output ,TLS00: *no change compared to input*

See for similar files: http://www.ps.bam.de/LE14/LE14.HTM
Information and Order: http://www.ps.bam.de Version 2.0, io=0,0

BAM registration: 20030101-LE14/10S/S14E05NP.PS/.PDF BAM material: code=rha4ta
application for measurement of monitor (Yr=2.5) and printer output