www.ps.bam.de/LE62/10S/S62E00F1.PS/.TXT; linearized output
F: Output Linearization (OL) data LE62/10S/S62E00F1.DAT in File (F)

used coordinate squares

V	LAB^*_{ORS18}	
M	LAB^*_{ORS18}	
O	LAB^*_{ORS18}	
Y	LAB^*_{ORS18}	
L	LAB^*_{ORS18}	
C	LAB^*_{ORS18}	
Mw	LAB^*_{ORS18}	
Yw	LAB^*_{ORS18}	
Cw	LAB^*_{ORS18}	
Mn	LAB^*_{ORS18}	
Yn	LAB^*_{ORS18}	
Cn	LAB^*_{ORS18}	
W	LAB^*_{ORS18}	
N	LAB^*_{ORS18}	

16 equidistant CIELAB steps in *LAB*(ORS18)* for colour series *C−V, V−M, M−O, O−Y, Y−L, L−C, N−W, W−N, Cw−Mw, Mw−Yw, Yw−Cw, Cn−Mn, Mn−Yn, Yn−Cn* and 14 CIE-test colours (left)

Test chart LE62: 16 CIELAB steps in *LAB**
Maximum and half (47%) chroma, CIE−test colours

input,ORS18: *LAB* setcolor*
output,ORS18: *cmy0* / 000n* setcmykcolor*

See for similar files: http://www.ps.bam.de/LE62/LE62.HTM
information and Order: http://www.ps.bam.de Version 2.0, io=5,0; iORS; oORS; CIELAB

BAM registration: 20030101-LE62/10S/S62E00F1.PS/.TXT
application for measurement of monitor (Y=2,5) and printer output

BAM material: code=rha4ta