

Benutzte Koordinate

	Umfeld	Infeld
V	LAB^*_{ORS18}	*1m00**
M	LAB^*_{ORS18}	*c100**
O	LAB^*_{ORS18}	*01y0**
Y	LAB^*_{ORS18}	*0m10**
L	LAB^*_{ORS18}	*c010**
C	LAB^*_{ORS18}	*10y0**
Mw	LAB^*_{ORS18}	*xm00**
Yw	LAB^*_{ORS18}	*cx00**
Cw	LAB^*_{ORS18}	*0xy0**
Mn	LAB^*_{ORS18}	*1mx0**
Yn	LAB^*_{ORS18}	*c1x0**
Cn	LAB^*_{ORS18}	*x1y0**
W	LAB^*_{ORS18}	*cmy0**
N	LAB^*_{ORS18}	*000n**

16 gleichabständige CIELAB−Stufen in *LAB*(ORS18), cmy0*(ORS18)* für Farbserien *C−V, V−M, M−O, O−Y, Y−L, L−C, N−W, W−N, Cw−Mw, Mw−Yw, Yw−Cw, Cn−Mn, Mn−Yn, Yn−Cn* und 14 CIE-Testfarben (links)

Prüfvorlage LG68: CIELAB−Stufen in *LAB*, cmy0**
Maximale und halbe (47%) Buntheit, CIE−Testfarben

Eingabe,ORS18: *LAB* setcolor/cmy0* setcmyk*
Ausgabe,ORS18: *000n* setcmykcolor*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG68/LG68.HTM
Information, Bestellung: http://www.ps.bam.de Version 2.0, io=5&0,6; iORS; oORS, CIELAB

BAM-Registrierung: 20030101-LG68/10S/S68G06FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Monitor- (γ=2.5) und Druckerausgabe