http://130.149.60.45/~farbmetrik/HG34/HG34L0N1.TXT /.PS, Seite 1/24; ORS18_95, L*=18_95
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

%BEG HE25_22.TXT, Separation cmyn5*, D65, not adapted $
%100 x LAB* 1000 x (r g b c m y 0) nm* pos $
001871 001575 000539 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000 %0081 J01 $
001663 001158 -01032 0125 0000 0000 0875 1000 0875 0000 %0082 J02 $
002166 001422 -02711 0125 0000 0000 0875 1000 0625 0000 %0083 J03 $
002394 000486 -03046 0125 0000 0000 0375 0875 1000 0625 0000 %0084 J04 $
002708 000402 -03434 0125 0000 0000 0500 0875 1000 0500 0000 %0085 J05 $
002990 000347 -03768 0125 0000 0000 0375 0875 1000 0375 0000 %0086 J06 $
003416 000093 -04257 0125 0000 0000 0750 0875 1000 0250 0000 %0087 J07 $
003952 -00170 -04653 0125 0000 0000 0875 0875 1000 0125 0000 %0088 J08 $
004176 -00393 -04828 0125 0000 0000 1000 0875 1000 0000 0000 %0089 J09 $
004368 -00631 -04966 0125 0000 0000 1000 0875 0875 0000 0000 %0090 J10 $
004600 -00877 -05117 0125 0000 0000 1000 0875 0750 0000 0000 %0091 K02 $
004800 -01123 -05250 0125 0000 0000 1000 0875 0625 0000 0000 %0092 K03 $
005000 -01368 -05382 0125 0000 0000 1000 0875 0500 0000 0000 %0093 K04 $
005200 -01614 -05515 0125 0000 0000 1000 0875 0375 0000 0000 %0094 K05 $
005400 -01859 -05647 0125 0000 0000 1000 0875 0250 0000 0000 %0095 K06 $
005600 -02105 -05780 0125 0000 0000 1000 0875 0125 0000 0000 %0096 K07 $
005800 -02350 -05912 0125 0000 0000 1000 0875 0000 0000 0000 %0097 K08 $
006000 -02596 -06045 0125 0000 0000 1000 0750 0000 0000 0000 %0098 K09 $
006200 -02841 -06177 0125 0000 0000 1000 0625 0000 0000 0000 %0099 K10 $
006400 -03087 -06310 0125 0000 0000 1000 0500 0000 0000 0000 %0100 L02 $
006600 -03332 -06442 0125 0000 0000 1000 0375 0000 0000 0000 %0101 L03 $
006800 -03578 -06575 0125 0000 0000 1000 0250 0000 0000 0000 %0102 L04 $
007000 -03823 -06707 0125 0000 0000 1000 0125 0000 0000 0000 %0103 L05 $
007200 -04069 -06840 0125 0000 0000 1000 0000 0000 0000 0000 %0104 L06 $
007400 -04314 -06972 0125 0000 0000 0875 0000 0000 0000 0000 %0105 L07 $
007600 -04560 -07105 0125 0000 0000 0750 0000 0000 0000 0000 %0106 L08 $
007800 -04805 -07237 0125 0000 0000 0625 0000 0000 0000 0000 %0107 L09 $
008000 -05051 -07370 0125 0000 0000 0500 0000 0000 0000 0000 %0108 L10 $
008200 -05296 -07502 0125 0000 0000 0375 0000 0000 0000 0000 %0109 M02 $
008400 -05542 -07635 0125 0000 0000 0250 0000 0000 0000 0000 %0110 M03 $
008600 -05787 -07767 0125 0000 0000 0125 0000 0000 0000 0000 %0111 M04 $
008800 -06033 -07900 0125 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 %0112 M05 $
009000 -06278 -08032 0125 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0125 %0113 M06 $
009200 -06524 -08165 0125 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0250 %0114 M07 $
009400 -06769 -08297 0125 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0375 %0115 M08 $
009600 -07015 -08430 0125 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0500 %0116 M09 $
009800 -07260 -08562 0125 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0625 %0117 M10 $
010000 -07506 -08695 0125 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0750 %0118 N02 $
010200 -07751 -08827 0125 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0875 %0119 N03 $
010400 -07997 -08960 0125 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000 %0120 N04 $
010600 -08242 -09092 0125 0000 0000 0000 0000 0125 0000 1000 %0121 N05 $
010800 -08488 -09225 0125 0000 0000 0000 0000 0250 0000 1000 %0122 N06 $
011000 -08733 -09357 0125 0000 0000 0000 0000 0375 0000 1000 %0123 N07 $
011200 -08979 -09490 0125 0000 0000 0000 0000 0500 0000 1000 %0124 N08 $
011400 -09224 -09622 0125 0000 0000 0000 0000 0625 0000 1000 %0125 N09 $
011600 -09470 -09755 0125 0000 0000 0000 0000 0750 0000 1000 %0126 N10 $
011800 -09715 -09887 0125 0000 0000 0000 0000 0875 0000 1000 %0127 O02 $
012000 -09961 -10020 0125 0000 0000 0000 0000 1000 0000 1000 %0128 O03 $
012200 -10206 -10152 0125 0000 0000 0000 0125 1000 0000 1000 %0129 O04 $
012400 -10452 -10285 0125 0000 0000 0000 0250 1000 0000 1000 %0130 O05 $
012600 -10697 -10417 0125 0000 0000 0000 0375 1000 0000 1000 %0131 O06 $
012800 -10943 -10550 0125 0000 0000 0000 0500 1000 0000 1000 %0132 O07 $
013000 -11188 -10682 0125 0000 0000 0000 0625 1000 0000 1000 %0133 O08 $
013200 -11434 -10815 0125 0000 0000 0000 0750 1000 0000 1000 %0134 O09 $
013400 -11679 -10947 0125 0000 0000 0000 0875 1000 0000 1000 %0135 P01 $
013600 -11925 -11080 0125 0000 0000 0000 1000 1000 0000 1000 %0136 P02 $
013800 -12170 -11212 0125 0000 0000 0125 1000 1000 0000 1000 %0137 P03 $
014000 -12416 -11345 0125 0000 0000 0250 1000 1000 0000 1000 %0138 P04 $
014200 -12661 -11477 0125 0000 0000 0375 1000 1000 0000 1000 %0139 P05 $
014400 -12907 -11610 0125 0000 0000 0500 1000 1000 0000 1000 %0140 P06 $
014600 -13152 -11742 0125 0000 0000 0625 1000 1000 0000 1000 %0141 P07 $
014800 -13398 -11875 0125 0000 0000 0750 1000 1000 0000 1000 %0142 P08 $
015000 -13643 -12007 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000 1000 %0143 P09 $
015200 -13889 -12140 0125 0000 0000 1000 1000 1000 0000 1000 %0144 Q01 $
015400 -14134 -12272 0125 0000 0000 1000 1000 0875 0000 1000 %0145 Q02 $
015600 -14380 -12405 0125 0000 0000 1000 1000 0750 0000 1000 %0146 Q03 $
015800 -14625 -12537 0125 0000 0000 1000 1000 0625 0000 1000 %0147 Q04 $
016000 -14871 -12670 0125 0000 0000 1000 1000 0500 0000 1000 %0148 Q05 $
016200 -15116 -12802 0125 0000 0000 1000 1000 0375 0000 1000 %0149 Q06 $
016400 -15362 -12935 0125 0000 0000 1000 1000 0250 0000 1000 %0150 Q07 $
016600 -15607 -13067 0125 0000 0000 1000 1000 0125 0000 1000 %0151 Q08 $
016800 -15853 -13200 0125 0000 0000 1000 1000 0000 0000 1000 %0152 Q09 $
017000 -16098 -13332 0125 0000 0000 1000 0875 0000 0000 1000 %0153 R01 $
017200 -16344 -13465 0125 0000 0000 1000 0750 0000 0000 1000 %0154 R02 $
017400 -16589 -13597 0125 0000 0000 1000 0625 0000 0000 1000 %0155 R03 $
017600 -16835 -13730 0125 0000 0000 1000 0500 0000 0000 1000 %0156 R04 $
017800 -17080 -13862 0125 0000 0000 1000 0375 0000 0000 1000 %0157 R05 $
018000 -17326 -13995 0125 0000 0000 1000 0250 0000 0000 1000 %0158 R06 $
018200 -17571 -14127 0125 0000 0000 1000 0125 0000 0000 1000 %0159 R07 $
018400 -17817 -14260 0125 0000 0000 1000 0000 0000 0000 1000 %0160 R08 $
018600 -18062 -14392 0125 0000 0000 0875 0000 0000 0125 1000 %0161 R09 $
018800 -18308 -14525 0125 0000 0000 0750 0000 0000 0250 1000 %0162 R10 $
019000 -18553 -14657 0125 0000 0000 0625 0000 0000 0375 1000 %0163 S02 $
019200 -18799 -14790 0125 0000 0000 0500 0000 0000 0500 1000 %0164 S03 $
019400 -19044 -14922 0125 0000 0000 0375 0000 0000 0625 1000 %0165 S04 $
019600 -19290 -15055 0125 0000 0000 0250 0000 0000 0750 1000 %0166 S05 $
019800 -19535 -15187 0125 0000 0000 0125 0000 0000 0875 1000 %0167 S06 $
020000 -19781 -15320 0125 0000 0000 0000 0000 0000 1000 1000 %0168 S07 $
020200 -20026 -15452 0125 0000 0000 0000 0125 0000 1000 1000 %0169 S08 $
020400 -20272 -15585 0125 0000 0000 0000 0250 0000 1000 1000 %0170 S09 $
020600 -20517 -15717 0125 0000 0000 0000 0375 0000 1000 1000 %0171 S10 $
020800 -20763 -15850 0125 0000 0000 0000 0500 0000 1000 1000 %0172 T02 $
021000 -21008 -15982 0125 0000 0000 0000 0625 0000 1000 1000 %0173 T03 $
021200 -21254 -16115 0125 0000 0000 0000 0750 0000 1000 1000 %0174 T04 $
021400 -21499 -16247 0125 0000 0000 0000 0875 0000 1000 1000 %0175 T05 $
021600 -21745 -16380 0125 0000 0000 0000 1000 0000 1000 1000 %0176 T06 $
021800 -21990 -16512 0125 0000 0000 0125 1000 0000 1000 1000 %0177 T07 $
022000 -22236 -16645 0125 0000 0000 0250 1000 0000 1000 1000 %0178 T08 $
022200 -22481 -16777 0125 0000 0000 0375 1000 0000 1000 1000 %0179 T09 $
022400 -22727 -16910 0125 0000 0000 0500 1000 0000 1000 1000 %0180 T10 $
022600 -22972 -17042 0125 0000 0000 0625 1000 0000 1000 1000 %0181 U02 $
022800 -23218 -17175 0125 0000 0000 0750 1000 0000 1000 1000 %0182 U03 $
023000 -23463 -17307 0125 0000 0000 0875 1000 0000 1000 1000 %0183 U04 $
023200 -23709 -17440 0125 0000 0000 1000 1000 0000 1000 1000 %0184 U05 $
023400 -23954 -17572 0125 0000 0000 1000 0875 0000 1000 1000 %0185 U06 $
023600 -24200 -17705 0125 0000 0000 1000 0750 0000 1000 1000 %0186 U07 $
023800 -24445 -17837 0125 0000 0000 1000 0625 0000 1000 1000 %0187 U08 $
024000 -24691 -17970 0125 0000 0000 1000 0500 0000 1000 1000 %0188 U09 $
024200 -24936 -18102 0125 0000 0000 1000 0375 0000 1000 1000 %0189 V01 $
024400 -25182 -18235 0125 0000 0000 1000 0250 0000 1000 1000 %0190 V02 $
024600 -25427 -18367 0125 0000 0000 1000 0125 0000 1000 1000 %0191 V03 $
024800 -25673 -18500 0125 0000 0000 1000 0000 0000 1000 1000 %0192 V04 $
025000 -25918 -18632 0125 0000 0000 0875 0000 0000 1000 1000 %0193 V05 $
025200 -26164 -18765 0125 0000 0000 0750 0000 0000 1000 1000 %0194 V06 $
025400 -26409 -18897 0125 0000 0000 0625 0000 0000 1000 1000 %0195 V07 $
025600 -26655 -19030 0125 0000 0000 0500 0000 0000 1000 1000 %0196 V08 $
025800 -26900 -19162 0125 0000 0000 0375 0000 0000 1000 1000 %0197 V09 $
026000 -27146 -19295 0125 0000 0000 0250 0000 0000 1000 1000 %0198 V10 $
026200 -27391 -19427 0125 0000 0000 0125 0000 0000 1000 1000 %0199 W02 $
026400 -27637 -19560 0125 0000 0000 0000 0000 0000 1000 1000 %0200 W03 $
026600 -27882 -19692 0125 0000 0000 0000 0125 0000 1000 1000 %0201 W04 $
026800 -28128 -19825 0125 0000 0000 0000 0250 0000 1000 1000 %0202 W05 $
027000 -28373 -19957 0125 0000 0000 0000 0375 0000 1000 1000 %0203 W06 $
027200 -28619 -20090 0125 0000 0000 0000 0500 0000 1000 1000 %0204 W07 $
027400 -28864 -20222 0125 0000 0000 0000 0625 0000 1000 1000 %0205 W08 $
027600 -29110 -20355 0125 0000 0000 0000 0750 0000 1000 1000 %0206 W09 $
027800 -29355 -20487 0125 0000 0000 0000 0875 0000 1000 1000 %0207 X01 $
028000 -29601 -20620 0125 0000 0000 0000 1000 0000 1000 1000 %0208 X02 $
028200 -29846 -20752 0125 0000 0000 0125 1000 0000 1000 1000 %0209 X03 $
028400 -30092 -20885 0125 0000 0000 0250 1000 0000 1000 1000 %0210 X04 $
028600 -30337 -21017 0125 0000 0000 0375 1000 0000 1000 1000 %0211 X05 $
028800 -30583 -21150 0125 0000 0000 0500 1000 0000 1000 1000 %0212 X06 $
029000 -30828 -21282 0125 0000 0000 0625 1000 0000 1000 1000 %0213 X07 $
029200 -31074 -21415 0125 0000 0000 0750 1000 0000 1000 1000 %0214 X08 $
029400 -31319 -21547 0125 0000 0000 0875 1000 0000 1000 1000 %0215 X09 $
029600 -31565 -21680 0125 0000 0000 1000 1000 0000 1000 1000 %0216 Y01 $
029800 -31810 -21812 0125 0000 0000 1000 0875 0000 1000 1000 %0217 Y02 $
030000 -32056 -21945 0125 0000 0000 1000 0750 0000 1000 1000 %0218 Y03 $
030200 -32301 -22077 0125 0000 0000 1000 0625 0000 1000 1000 %0219 Y04 $
030400 -32547 -22210 0125 0000 0000 1000 0500 0000 1000 1000 %0220 Y05 $
030600 -32792 -22342 0125 0000 0000 1000 0375 0000 1000 1000 %0221 Y06 $
030800 -33038 -22475 0125 0000 0000 1000 0250 0000 1000 1000 %0222 Y07 $
031000 -33283 -22607 0125 0000 0000 1000 0125 0000 1000 1000 %0223 Y08 $
031200 -33529 -22740 0125 0000 0000 1000 0000 0000 1000 1000 %0224 Y09 $
031400 -33774 -22872 0125 0000 0000 0875 0000 0000 1000 1000 %0225 Y10 $
031600 -34020 -23005 0125 0000 0000 0750 0000 0000 1000 1000 %0226 Z02 $
031800 -34265 -23137 0125 0000 0000 0625 0000 0000 1000 1000 %0227 Z03 $
032000 -34511 -23270 0125 0000 0000 0500 0000 0000 1000 1000 %0228 Z04 $
032200 -34756 -23402 0125 0000 0000 0375 0000 0000 1000 1000 %0229 Z05 $
032400 -35002 -23535 0125 0000 0000 0250 0000 0000 1000 1000 %0230 Z06 $
032600 -35247 -23667 0125 0000 0000 0125 0000 0000 1000 1000 %0231 Z07 $
032800 -35493 -23800 0125 0000 0000 0000 0000 0000 1000 1000 %0232 Z08 $
033000 -35738 -23932 0125 0000 0000 0000 0125 0000 1000 1000 %0233 Z09 $
033200 -35984 -24065 0125 0000 0000 0000 0250 0000 1000 1000 %0234 z01 $
033400 -36229 -24197 0125 0000 0000 0000 0375 0000 1000 1000 %0235 z02 $
033600 -36475 -24330 0125 0000 0000 0000 0500 0000 1000 1000 %0236 z03 $
033800 -36720 -24462 0125 0000 0000 0000 0625 0000 1000 1000 %0237 z04 $
034000 -36966 -24595 0125 0000 0000 0000 0750 0000 1000 1000 %0238 z05 $
034200 -37211 -24727 0125 0000 0000 0000 0875 0000 1000 1000 %0239 z06 $
034400 -37457 -24860 0125 0000 0000 0000 1000 0000 1000 1000 %0240 z07 $
034600 -37702 -24992 0125 0000 0000 0125 1000 0000 1000 1000 %0241 z08 $
034800 -37948 -25125 0125 0000 0000 0250 1000 0000 1000 1000 %0242 z09 $

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG34/HG34L0N1.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de/V 2.1, io=1.1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG34/HG34L0N1.TXT /.PS
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rha4ta

TUB-Prüfvorlage HG34; Relatives Elementar-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R > LAB* für D65 und D50

Eingabe: *w setgray*
Ausgabe: keine Eingabeänderung