Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/IG67/IG67L0N1.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Farbmetrische Transformation $i = 0$
$c_1^* = c_0^*$ = $a\ c^{*\mathbf{sb}}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 1{,}00$



Farbmetrische Transformation $i = 0$
$c_1^* = c_0^*$ = $a\ c^{*\mathbf{sb}}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 1{,}00$



Farbmetrische Transformation $i = 1$
$c_1^* = c_1^*$ = $a\ c^{*\mathbf{sb}}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 0{,}75$



Farbmetrische Transformation $i = 1$
$c_1^* = c_1^*$ = $a\ c^{*\mathbf{sb}}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 0{,}75$



Farbmetrische Transformation $i = 2$
$c_1^* = c_2^*$ = $a\ c^{*\mathbf{sb}}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 0{,}50$



Farbmetrische Transformation $i = 2$
$c_1^* = c_2^*$ = $a\ c^{*\mathbf{sb}}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 0{,}50$



Farbmetrische Transformation $i = 3$
$c_1^* = c_3^*$ = $a\ c^{*\mathbf{sb}}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 2{,}00$



Farbmetrische Transformation $i = 3$
$c_1^* = c_3^*$ = $a\ c^{*\mathbf{sb}}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 2{,}00$



Farbmetrische Transformation $i = 4$
$c_1^* = c_4^*$ = $a\ c^{*\mathbf{sb}}$ mit $a = 0{,}75$; $b = 1{,}00$



Farbmetrische Transformation $i = 4$
$c_1^* = c_4^*$ = $a\ c^{*\mathbf{sb}}$ mit $a = 0{,}75$; $b = 1{,}00$



Farbmetrische Transformation $i = 5$
$c_1^* = c_5^*$ = $a\ c^{*\mathbf{sb}}$ mit $a = 0{,}50$; $b = 1{,}00$



Farbmetrische Transformation $i = 5$
$c_1^* = c_5^*$ = $a\ c^{*\mathbf{sb}}$ mit $a = 0{,}50$; $b = 1{,}00$



Farbmetrische Transformation $i = 6$
$c_1^* = c_6^*$ = $a\ c^{*\mathbf{sb}}$ mit $a = 0{,}25$; $b = 1{,}00$



Farbmetrische Transformation $i = 6$
$c_1^* = c_6^*$ = $a\ c^{*\mathbf{sb}}$ mit $a = 0{,}25$; $b = 1{,}00$



Farbmetrische Transformation $i = 7$
$c_1^* = c_7^*$ = $a\ c^{*\mathbf{sb}}$ mit $a = 0{,}00$; $b = 1{,}00$



Farbmetrische Transformation $i = 7$
$c_1^* = c_7^*$ = $a\ c^{*\mathbf{sb}}$ mit $a = 0{,}00$; $b = 1{,}00$