Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/IG97/IG97L0N1.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20090901-IG97/IG97L0N1.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rha4ta

**Farbmetrische Transformation *i* = 0**
$c_1^* = c_0^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 1{,}00$



IG970–1N, 1

**Farbmetrische Transformation *i* = 0**
$c_1^* = c_0^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 1{,}00$



IG970–2N, 11

**Farbmetrische Transformation *i* = 1**
$c_1^* = c_1^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 0{,}75$



IG970–3N, 2

**Farbmetrische Transformation *i* = 1**
$c_1^* = c_1^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 0{,}75$



IG970–4N, 21

**Farbmetrische Transformation *i* = 2**
$c_1^* = c_2^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 0{,}50$



IG970–5N, 3

**Farbmetrische Transformation *i* = 2**
$c_1^* = c_2^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 0{,}50$



IG970–6N, 31

**Farbmetrische Transformation *i* = 3**
$c_1^* = c_3^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 2{,}00$



IG970–7N, 4

**Farbmetrische Transformation *i* = 3**
$c_1^* = c_3^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 1{,}00$; $b = 2{,}00$

IG970–8N, 41

**Farbmetrische Transformation *i* = 4**
$c_1^* = c_4^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}75$; $b = 1{,}00$



IG971–1N, 5

**Farbmetrische Transformation *i* = 4**
$c_1^* = c_4^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}75$; $b = 1{,}00$



IG971–2N, 51

**Farbmetrische Transformation *i* = 5**
$c_1^* = c_5^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}50$; $b = 1{,}00$



IG971–3N, 6

**Farbmetrische Transformation *i* = 5**
$c_1^* = c_5^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}50$; $b = 1{,}00$



IG971–4N, 61

**Farbmetrische Transformation *i* = 6**
$c_1^* = c_6^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}25$; $b = 1{,}00$



IG971–5N, 7

**Farbmetrische Transformation *i* = 6**
$c_1^* = c_6^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}25$; $b = 1{,}00$



IG971–6N, 71

**Farbmetrische Transformation *i* = 7**
$c_1^* = c_7^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}00$; $b = 1{,}00$



IG971–7N, 8

**Farbmetrische Transformation *i* = 7**
$c_1^* = c_7^* = a\,c^{*b}$ mit $a = 0{,}00$; $b = 1{,}00$

IG971–8N, 81