Fg020−3, Bild B1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben, 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren *settransfer, 4 colorimage*



Fg021−1, Bild D4: 16 gleichabständige Stufen ***W−O, W−L, W−V, W−N;*** *PS*−Operator *olv* setrgbcolor*



Fg021−3, Bild D5: Schrift und Landoltringe ***N, O, L, V, Z;*** *PS*−Operator *olv* setrgbcolor*



Fg020−5, Bild D2: Radialgitter ***W−O, W−L, W−V, W−N, W−Z;*** *PS*−Operator *olv* setrgbcolor*



Fg021−5, Bild D6: Landoltringe ***W−O, W−L;*** *PS*−Operator *olv* setrgbcolor*

Fg020−7, Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator *olv* setrgbcolor*



Fg021−7, Bild D7: Landoltringe ***W−V, W−N;*** *PS*−Operator *olv* setrgbcolor*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg02/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1
BAM-Registrierung: 20080901-Fg02/L02G00N1.PS/ .TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=rhadata