

GE920−1A, 1; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



GE920−2A, 1; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



GE921−1A, 1; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



GE921−2A, 1; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



GE920−3A, 1; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



GE920−4A, 1; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



GE921−3A, 1; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



GE921−4A, 1; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



GE920−5A, 1; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



GE920−6A, 1; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



GE921−5A, 1; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



GE921−6A, 1; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



GE921−7A, 1; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



GE921−8A, 1; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



GE921−7A, 1; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



GE921−8A, 1; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



GE920−1A, 2; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



GE920−2A, 2; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



GE921−1A, 2; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



GE921−2A, 2; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



GE920−3A, 2; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



GE920−4A, 2; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



GE921−3A, 2; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



GE921−4A, 2; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



GE920−5A, 2; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



GE920−6A, 2; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



GE921−5A, 2; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



GE921−6A, 2; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



GE921−7A, 2; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



GE921−8A, 2; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



GE921−7A, 2; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



GE921−8A, 2; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0