See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/JE26/JE26L0N1.TXT
Technical information: http://www.ps-bam.de V 2.1, io=1.1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB registration: 20100102/JE26/JE26L0N1.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

TUB material: code=fha4a

```
%LAB*rc, D65, not adapted, Y = 0.0 , L* = 0.0  $

000000 0000000 0000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 $
000000 0000582 -01559 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000 %0001 A02 $
000283 0000357 -00957 0000 0000 0125 1000 1000 0750 0000 %0002 A03 $
000679 0003676 -05039 0000 0000 0000 0375 1000 0625 0000 %0003 A04 $
001175 0004550 -06196 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000 %0004 A05 $
001404 0005353 -07206 0000 0000 0000 0250 1000 0750 0000 %0005 A06 $
002136 0006126 -08344 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000 %0006 A07 $
002593 0006876 -09360 0000 0000 0000 0125 1000 0875 0000 %0007 A08 $
003039 0007606 -10359 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 $
000821 0016748 -00198 0000 0125 0375 0875 0875 0875 0000 %0009 A10 $
000899 -01676 -00330 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000 %0010 B02 $
001081 -00780 -00657 0000 0125 0375 1000 0875 0625 0000 %0011 B03 $
001353 0001750 -03006 0000 0125 0375 1000 0875 0625 0000 %0012 B04 $
001688 0003638 -05342 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000 %0013 B05 $
002058 0004868 -06932 0000 0125 0625 1000 0875 0375 0000 %0014 B06 $
002448 0005718 -07823 0000 0125 0750 1000 0875 0250 0000 %0015 B07 $
002847 0006566 -08715 0000 0125 0875 1000 0875 0125 0000 %0016 B08 $
003249 0005968 -10008 0000 0125 1000 1000 0875 0000 0000 %0017 B09 $
002001 -00806 -00657 0000 0125 0250 1000 0875 0750 0000 %0018 C02 $
002126 -02633 001381 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000 %0019 C02 $
002212 -01766 -00657 0000 0250 0125 1000 0750 0750 0000 %0020 C03 $
002355 -00468 -02294 0000 0250 0375 1000 0750 0625 0000 %0021 C04 $
002794 -00272 -03327 0000 0250 0500 1000 0750 0500 0000 %0022 C05 $
002798 002181 -05413 0000 0250 0625 1000 0750 0375 0000 %0023 C06 $
003079 003407 -06777 0000 0250 0750 1000 0750 0250 0000 %0024 C07 $
003387 003541 -04044 0000 0250 0875 1000 0750 0125 0000 %0025 C08 $
003715 005590 -09233 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0026 C09 $
003250 -04036 003890 0000 0375 0250 1000 0625 0875 0000 %0027 D01 $
003279 -03778 002779 0000 0375 0125 1000 0625 0875 0000 %0028 D02 $
003320 -03175 001102 0000 0375 0000 1000 0625 0750 0000 %0029 D03 $
003417 -02251 -00662 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000 %0030 D04 $
003545 -01415 -00356 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000 %0031 D05 $
003707 000119 -03945 0000 0375 0625 1000 0625 0375 0000 %0032 D06 $
003900 001373 -05977 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000 %0033 D07 $
004133 002597 -06818 0000 0375 0875 1000 0625 0125 0000 %0034 D08 $
004386 003768 -08124 0000 0375 1000 1000 0625 0000 0000 %0035 D09 $
004359 -04960 -00662 0000 0500 0000 1000 0500 0750 0000 %0036 D10 $
004373 -04777 003958 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000 %0037 E02 $
004407 -04566 002779 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000 %0038 E03 $
004466 -03670 000862 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000 %0039 E04 $
004553 -02761 -00102 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000 %0040 E05 $
004669 -01697 -02432 0000 0500 0625 1000 0500 0375 0000 %0041 E06 $
004813 -00776 -03762 0000 0500 0750 1000 0500 0250 0000 %0042 E07 $
004984 000646 -05442 0000 0500 0875 1000 0500 0125 0000 %0043 E08 $
005179 001835 -06833 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0044 E09 $
005411 -04644 -00356 0000 0625 0125 1000 0375 0875 0000 %0045 F01 $
005421 -05698 004996 0000 0625 0125 1000 0375 0875 0000 %0046 F02 $
005445 -05387 003767 0000 0625 0250 1000 0375 0750 0000 %0047 F03 $
005489 -04862 002261 0000 0625 0375 1000 0375 0625 0000 %0048 F04 $
005545 -04338 000755 0000 0625 0500 1000 0375 0500 0000 %0049 F05 $
005639 -03248 -00955 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000 %0050 F06 $
005748 -02227 -03175 0000 0625 0750 1000 0375 0250 0000 %0051 F07 $
005879 -01146 -04021 0000 0625 0875 1000 0375 0125 0000 %0052 F08 $
006034 000100 -05442 0000 0625 1000 1000 0375 0000 0000 %0053 F09 $
006424 -00666 006434 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000 %0054 G01 $
006432 -00569 005942 0000 0750 0125 1000 0250 0875 0000 %0055 G02 $
006450 -00472 005450 0000 0750 0250 1000 0250 0750 0000 %0056 G03 $
006484 -00916 003543 0000 0750 0375 1000 0250 0625 0000 %0057 G04 $
006533 -00331 002958 0000 0750 0500 1000 0250 0500 0000 %0058 G05 $
006600 -00459 000456 0000 0750 0625 1000 0250 0375 0000 %0059 G06 $
006703 -00118 -01168 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000 %0060 G07 $
006789 -02747 -02608 0000 0750 0875 1000 0250 0125 0000 %0061 G08 $
006911 -01796 -04248 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0062 G09 $
007406 -04782 007222 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000 %0063 H01 $
007416 -04586 006835 0000 0875 0125 1000 0125 0875 0000 %0064 H02 $
007427 -07213 005953 0000 0875 0250 1000 0125 0750 0000 %0065 H03 $
007454 -06870 004722 0000 0875 0375 1000 0125 0625 0000 %0066 H04 $
007493 -06527 003491 0000 0875 0500 1000 0125 0500 0000 %0067 H05 $
007547 -05776 001796 0000 0875 0625 1000 0125 0375 0000 %0068 H06 $
007616 -05028 000077 0000 0875 0750 1000 0125 0250 0000 %0069 H07 $
007700 -04173 -01227 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000 %0070 H08 $
007790 -03235 -02581 0000 0875 1000 1000 0125 0000 0000 %0071 H09 $
008363 -08276 007988 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 $
008373 -08079 007481 0000 1000 0125 1000 0000 0875 0000 %0073 I02 $
008380 -07855 006913 0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0074 I03 $
008401 -07779 005813 0000 1000 0375 1000 0000 0625 0000 %0075 I04 $
008434 -07737 004494 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0076 I05 $
008478 -07658 003064 0000 1000 0625 1000 0000 0375 0000 %0077 I06 $
008535 -06205 001589 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0078 I07 $
008604 -05455 000188 0000 1000 0875 1000 0000 0125 0000 %0079 I08 $
008691 -04705 -01212 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 $
000863 002851 001364 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000 %0162 S01 $
000940 003055 -00186 0250 0000 0125 0750 1000 0875 0000 %0163 S02 $
001116 003259 -00707 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000 %0164 S03 $
001382 004110 -03837 0250 0000 0375 0750 1000 0625 0000 %0165 S04 $
001711 004804 -05288 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000 %0166 S05 $
002077 005577 -06660 0250 0000 0625 0750 1000 0375 0000 %0167 S06 $
002464 006254 -07789 0250 0000 0750 0750 1000 0250 0000 %0168 S07 $
002860 006974 -08934 0250 0000 0875 0750 1000 0125 0000 %0169 S08 $
003260 007685 -09984 0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0170 S09 $
001477 002744 -00356 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000 %0171 T02 $
001527 001475 000654 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000 %0172 T02 $
001646 000197 -01477 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000 %0173 T03 $
001840 002802 -03003 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000 %0174 T04 $
002096 003678 -04656 0250 0125 0500 0750 0875 0500 0000 %0175 T05 $
002406 004284 -06144 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000 %0176 T06 $
002737 005445 -07343 0250 0125 0750 0750 0875 0250 0000 %0177 T07 $
003086 006128 -08475 0250 0125 0875 0750 0875 0125 0000 %0178 T08 $
003452 007096 -09663 0250 0125 1000 0750 0875 0000 0000 %0179 T09 $
002426 -01766 -00330 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 %0180 U02 $
002455 -00534 001866 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 %0181 U02 $
002528 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0182 U03 $
002651 000807 -01889 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000 %0183 U04 $
002834 001749 -03477 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000 %0184 U05 $
003042 002815 -05005 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000 %0185 U06 $
003297 003853 -06412 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000 %0186 U07 $
003586 004890 -07719 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000 %0187 U08 $
003886 005823 -08944 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000 %0188 U09 $
003461 -01766 -00147 0250 0375 0250 0750 0625 0875 0000 %0189 V01 $
003480 -02254 003059 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000 %0190 V02 $
003527 -01812 001403 0250 0375 0000 0750 0625 0875 0000 %0191 V03 $
003608 -01108 -00358 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000 %0192 V04 $
003725 -00406 -01889 0250 0375 0500 0750 0625 0500 0000 %0193 V05 $
003879 000828 -03662 0250 0375 0625 0750 0625 0375 0000 %0194 V06 $
004065 001973 -05164 0250 0375 0750 0750 0625 0250 0000 %0195 V07 $
004281 003011 -06571 0250 0375 0875 0750 0625 0125 0000 %0196 V08 $
004522 004086 -07896 0250 0375 1000 0750 0625 0000 0000 %0197 V09 $
004540 -00666 004141 0250 0500 0125 0750 0500 0875 0000 %0198 W02 $
004589 -03656 004141 0250 0500 0125 0750 0500 0875 0000 %0199 W02 $
004542 -02254 002779 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000 %0200 W03 $
004599 -02732 001068 0250 0500 0375 0750 0500 0625 0000 %0201 W04 $
004682 -01812 -00203 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000 %0202 W05 $
004794 -01021 -02230 0250 0500 0625 0750 0500 0375 0000 %0203 W06 $
004932 000000 -03762 0250 0500 0750 0750 0500 0250 0000 %0204 W07 $
005097 001095 -05255 0250 0500 0875 0750 0500 0125 0000 %0205 W08 $
005285 002197 -06655 0250 0500 1000 0750 0500 0000 0000 %0206 W09 $
005511 -00666 006434 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000 %0207 X01 $
005526 -00485 005256 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000 %0208 X02 $
005553 -00304 004078 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000 %0209 X03 $
005586 -00105 002409 0250 0625 0375 0750 0375 0625 0000 %0210 X04 $
005630 000148 000740 0250 0625 0500 0750 0375 0500 0000 %0211 X05 $
005733 -02647 -00805 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000 %0212 X06 $
005838 -01812 -02890 0250 0625 0750 0750 0375 0250 0000 %0213 X07 $
005967 -00705 -03877 0250 0625 0875 0750 0375 0125 0000 %0214 X08 $
006116 000148 -05255 0250 0625 1000 0750 0375 0000 0000 %0215 X09 $
006501 -05988 006825 0250 0750 0000 0750 0250 1000 0000 %0216 Y01 $
006508 -05990 006640 0250 0750 0125 0750 0250 0875 0000 %0217 Y02 $
006557 -05992 006454 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000 %0218 Y03 $
006559 -05299 003654 0250 0750 0375 0750 0250 0625 0000 %0219 Y04 $
006599 -04606 002854 0250 0750 0500 0750 0250 0500 0000 %0220 Y05 $
006674 -04068 000572 0250 0750 0625 0750 0250 0375 0000 %0221 Y06 $
006768 -03530 -00711 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000 %0222 Y07 $
006859 -02335 -02494 0250 0750 0875 0750 0250 0125 0000 %0223 Y08 $
006979 -01347 -04278 0250 0750 1000 0750 0250 0000 0000 %0224 Y09 $
007468 -06936 007296 0250 0875 0000 0750 0125 1000 0000 %0225 Z01 $
007478 -06683 006635 0250 0875 0125 0750 0125 0875 0000 %0226 Z02 $
007488 -06683 006035 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000 %0227 Z03 $
007514 -06369 004808 0250 0875 0375 0750 0125 0625 0000 %0228 Z04 $
007553 -05955 003582 0250 0875 0500 0750 0125 0500 0000 %0229 Z05 $
007606 -05326 001887 0250 0875 0625 0750 0125 0375 0000 %0230 Z06 $
007674 -04614 000192 0250 0875 0750 0750 0125 0250 0000 %0231 Z07 $
007757 -03799 -01136 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000 %0232 Z08 $
007855 -02909 -02611 0250 0875 1000 0750 0125 0000 0000 %0233 Z09 $
008413 -07826 008049 0250 1000 0000 0750 1000 0000 0750 0000 %0234 a01 $
008417 -07766 007481 0250 1000 0125 0750 1000 0875 0750 0000 %0235 a02 $
008429 -07615 006979 0250 1000 0250 0750 1000 0750 0750 0000 %0236 a03 $
008451 -07352 005882 0250 1000 0375 0750 1000 0625 0750 0000 %0237 a04 $
008483 -06967 004668 0250 1000 0500 0750 1000 0500 0750 0000 %0238 a05 $
008527 -06462 003137 0250 1000 0625 0750 1000 0375 0750 0000 %0239 a06 $
008583 -05942 001683 0250 1000 0750 0750 1000 0250 0750 0000 %0240 a07 $
008652 -05119 000183 0250 1000 0875 0750 1000 0125 0750 0000 %0241 a08 $
008734 -04309 -01283 0250 1000 1000 0750 1000 0000 0750 0000 %0242 a09 $

%JE260~7N, Page 1/66, LAB*rc; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0; sRGB_00_95, not adapted
```


input: *w* *setgray*
output: no change compared to input