Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/LG76/LG76L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20110301-LG76/LG76L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Drucker− oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rha4ta



LG760−7N, 1/5, Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A−n): **rgb + cmy0 (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), colorm = 0, separation = A**

TUB-Prüfvorlage LG76; Farbmetrik-System G, Seite 1/1 Eingabe: *rgb/000n/w/nnn0/www*
40x27=1080 Farben zur Messung: *rgb/000n/w/nnn0/www* Ausgabe: keine Eingabeänderung



Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/LG76/LG76L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20110301-LG76/LG76L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Drucker− oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rha4ta

LG760−7N, 1/5, Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A−n): **rgb'* (A_n), colorm = 1, separation = A, cmy0***

TUB-Prüfvorlage LG76; Farbmetrik-System G, Seite 1/1
40x27=1080 Farben zur Messung: *rgb/000n/w/nnn0/www*

Eingabe: *rgb/000n/w/nnn0/www*
Ausgabe: keine Eingabeänderung