Colorimetric transformation i = 0
$c_i^* = c_0^* = a\ c^{*b}$ with a = 1,00; b = 1,00



feu31−7r

Colorimetric transformation i = 0
$c_i^* = c_0^* = a\ c^{*b}$ with a = 1,00; b = 1,00



feu30−2n

Colorimetric transformation i = 1
$c_i^* = c_1^* = a\ c^{*b}$ with a = 1,00; b = 0,75



feu31−7r

Colorimetric transformation i = 1
$c_i^* = c_1^* = a\ c^{*b}$ with a = 1,00; b = 0,75



feu30−4n

Colorimetric transformation i = 2
$c_i^* = c_2^* = a\ c^{*b}$ with a = 1,00; b = 0,50



feu31−7r

Colorimetric transformation i = 2
$c_i^* = c_2^* = a\ c^{*b}$ with a = 1,00; b = 0,50



feu30−6n

Colorimetric transformation i = 3
$c_i^* = c_3^* = a\ c^{*b}$ with a = 1,00; b = 2,00



feu31−7r

Colorimetric transformation i = 3
$c_i^* = c_3^* = a\ c^{*b}$ with a = 1,00; b = 2,00



feu30−8n

Colorimetric transformation i = 4
$c_i^* = c_4^* = a\ c^{*b}$ with a = 0,75; b = 1,00



feu31−7r

Colorimetric transformation i = 4
$c_i^* = c_4^* = a\ c^{*b}$ with a = 0,75; b = 1,00



feu31−2n

Colorimetric transformation i = 5
$c_i^* = c_5^* = a\ c^{*b}$ with a = 0,50; b = 1,00



feu31−7r

Colorimetric transformation i = 5
$c_i^* = c_5^* = a\ c^{*b}$ with a = 0,50; b = 1,00



feu31−4n

Colorimetric transformation i = 6
$c_i^* = c_6^* = a\ c^{*b}$ with a = 0,25; b = 1,00



feu31−7r

Colorimetric transformation i = 6
$c_i^* = c_6^* = a\ c^{*b}$ with a = 0,25; b = 1,00



feu31−6n

Colorimetric transformation i = 7
$c_i^* = c_7^* = a\ c^{*b}$ with a = 0,00; b = 1,00



feu31−7r

Colorimetric transformation i = 7
$c_i^* = c_7^* = a\ c^{*b}$ with a = 0,00; b = 1,00



feu31−8n

see similar files of the whole serie: http://farbe.li.tu-berlin.de/feus.htm
technical information: http://farbe.li.tu-berlin.de or http://color.li.tu-berlin.de

TUB registration: 20240201-feu3/feu3l0np.pdf /.ps
application for evaluation and measurement of display or print output
TUB material: code=rha4ta