



Bild D1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüfbarben sowie 2 + 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren settransfer, 3 colorimage




Bild D2: Radialgitter W-O, W-L, W-V, W-N und W-Z; Benutzung des PS-Operators LAB* setcolor




Bild B3: 14 CIE-Prüfbarben sowie 2 + 16 Graustufen; Benutzung des PS-operators LAB* setcolor

Fig. D1 bis D7; ISO/IEC-Prüfvorlage 4; ISO/IEC 15775 und input: LAB* setcolor
DIS ISO/IEC 19839-X; output: Startup (S) data dependend




Bild D4: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V und W-N; Benutzer PS-Operator LAB* setcolor




Bild D5: Schrift und Landoltringe N, O, L und V; Benutzer PS-Operator LAB* setcolor




Bild D6: Landoltringe W-O und W-L; Benutzer PS-Operator LAB* setcolor




Bild D7: Landoltringe W-V und W-N; Benutzer PS-Operator LAB* setcolor