



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG05/LG05.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0&5,0?

BAM-Registrierung: 20030101-LG05/10L/L05G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Benutzte Koordinate Umfeld Infeld
01																		<i>c000*</i> <i>LAB*</i> _{ORS18}
02																		C <i>1my0*</i> <i>LAB*</i> _{ORS18}
03																		<i>0m00*</i> <i>LAB*</i> _{ORS18}
04																		M <i>c1y0*</i> <i>LAB*</i> _{ORS18}
05																		<i>00y0*</i> <i>LAB*</i> _{ORS18}
06																		Y <i>cm10*</i> <i>LAB*</i> _{ORS18}
07																		<i>0my0*</i> <i>LAB*</i> _{ORS18}
08																		O <i>c110*</i> <i>LAB*</i> _{ORS18}
09																		<i>c0y0*</i> <i>LAB*</i> _{ORS18}
10																		L <i>1m10*</i> <i>LAB*</i> _{ORS18}
11																		<i>cm00*</i> <i>LAB*</i> _{ORS18}
12																		V <i>11y0*</i> <i>LAB*</i> _{ORS18}
13																		<i>cmy0*</i> <i>LAB*</i> _{ORS18}
14																		N/W <i>000k*</i> <i>LAB*</i> _{ORS18}

