

|    | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Benutzte<br>Umfeld | Koordinate<br>Infeld         |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|------------------------------|
| 01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <i>o11*</i>        | <i>LAB*</i> <sub>ORS18</sub> |
| 02 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <i>o1v*</i>        | <i>LAB*</i> <sub>ORS18</sub> |
| 03 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <i>111*</i>        | <i>LAB*</i> <sub>ORS18</sub> |
| 04 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <i>o0v*</i>        | <i>LAB*</i> <sub>ORS18</sub> |
| 05 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <i>11v*</i>        | <i>LAB*</i> <sub>ORS18</sub> |
| 06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <i>o10*</i>        | <i>LAB*</i> <sub>ORS18</sub> |
| 07 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <i>11v*</i>        | <i>LAB*</i> <sub>ORS18</sub> |
| 08 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <i>o00*</i>        | <i>LAB*</i> <sub>ORS18</sub> |
| 09 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <i>o1v*</i>        | <i>LAB*</i> <sub>ORS18</sub> |
| 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <i>o10*</i>        | <i>LAB*</i> <sub>ORS18</sub> |
| 11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <i>o11*</i>        | <i>LAB*</i> <sub>ORS18</sub> |
| 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <i>o0v*</i>        | <i>LAB*</i> <sub>ORS18</sub> |
| 13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <i>o1v*</i>        | <i>LAB*</i> <sub>ORS18</sub> |
| 14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <i>o1v*</i>        | <i>LAB*</i> <sub>ORS18</sub> |

16 gleichabständige CIELAB-Stufen: C-W, C-N, M-W, M-N, Y-W, Y-N, O-W, O-N, L-W, L-N, V-W, V-N, W-N und 14 CIE-Testfarben (links)

Prüfvorlage LG07: CIELAB-Stufen ISO/IEC 15775

Bunt-Weiß, Bunt-Schwarz, Schwarz-Weiß

Eingabe(ORS18): *olv\* setrgb./LAB\* setcolor*Ausgabe(ORS18): *cmy0\*/000n\* setcmykcolor*