






Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG32/LG32.HTM>  
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=5,7; iTLS; oTLS, CIELAB

BAM-Registrierung: 20030101-LG32/10S/S32G07FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG32/LG32.HTM>  
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=5,7; iTLS; oTLS, CIELAB




Bild D4w: 16 gleichabständige Stufen W-C, W-M, W-Y und W-N; PS operator LAB\* setcolor




Bild B5w: Schrift und Landoltringe N, C, M und Y; PS-Operator LAB\* setcolor




Bild B6w: Landoltringe W-C und W-M; PS-Operator LAB\* setcolor




Bild B7w: Landoltringe W-Y und W-N; PS-Operator LAB\* setcolor





Bild D4w: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V und W-N; PS-Operator LAB\* setcolor




Bild D5w: Schrift und Landoltringe N, O, L und V; PS-Operator LAB\* setcolor




Bild D6w: Landoltringe W-O und W-L; PS-Operator LAB\* setcolor





Bild D7w: Landoltringe W-V und W-N; PS-Operator LAB\* setcolor



BAM-Registrierung: 20030101-LG32/10S/S32G17FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe




Bild B4n: 16 gleichabständige Stufen W-C, W-M, W-Y und W-N; PS operator *LAB\* setcolor*



Bild D5n: Schrift und Landoltringe W, C, M und Y; PS-Operator *LAB\* setcolor*




Bild B6n: Landoltringe N-C und N-M; PS-Operator *LAB\* setcolor*





Bild B7n: Landoltringe W-Y und W-N; PS-Operator *LAB\* setcolor*



Prüfvorlage LG32: CIELAB-Stufen ISO/IEC 15775  
Bunt-Weiß, Bunt-Schwarz, Schwarz-Weiß




Bild D4n: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V und W-N; PS-Operator *LAB\* setcolor*




Bild D5n: Schrift und Landoltringe W, O, L und V; PS-Operator *LAB\* setcolor*




Bild D6n: Landoltringe N-O und N-L; PS-Operator *LAB\* setcolor*




Bild D7n: Landoltringe N-V und N-N; PS-Operator *LAB\* setcolor*

Eingabe(TLS00): *LAB\* setcolor*  
Ausgabe(TLS00): *w\* setgray*




Bild B4n: 16 gleichabständige Stufen W-C, W-M, W-Y und W-N; PS operator LAB\* setcolor




Bild D5n: Schrift und Landoltringe W, C, M und Y; PS-Operator LAB\* setcolor




Bild B6n: Landoltringe N-C und N-M; PS-Operator LAB\* setcolor




Bild B7n: Landoltringe W-Y und W-N; PS-Operator LAB\* setcolor




Bild D4w: 16 gleichabständige Stufen W-C, W-M, W-Y und W-N; PS operator LAB\* setcolor




Bild B5w: Schrift und Landoltringe N, C, M und Y; PS-Operator LAB\* setcolor




Bild B6w: Landoltringe W-C und W-M; PS-Operator LAB\* setcolor




Bild B7w: Landoltringe W-Y und W-N; PS-Operator LAB\* setcolor




Bild D4n: 16 gleichabständige Stufen *W-O*, *W-L*, *W-V* und *W-N*; PS-Operator *LAB\* setcolor*




Bild D5n: Schrift und Landoltringe *W*, *O*, *L* und *V*; PS-Operator *LAB\* setcolor*




Bild D6n: Landoltringe *N-O* und *N-L*; PS-Operator *LAB\* setcolor*





Bild D7n: Landoltringe *N-V* und *N-N*; PS-Operator *LAB\* setcolor*



Prüfvorlage LG32: CIELAB–Stufen ISO/IEC 15775  
Bunt–Weiß, Bunt–Schwarz, Schwarz–Weiß




Bild D4w: 16 gleichabständige Stufen *W-O*, *W-L*, *W-V* und *W-N*; PS-Operator *LAB\* setcolor*




Bild D5w: Schrift und Landoltringe *N*, *O*, *L* und *V*; PS-Operator *LAB\* setcolor*




Bild D6w: Landoltringe *W-O* und *W-L*; PS-Operator *LAB\* setcolor*




Bild D7w: Landoltringe *W-V* und *W-N*; PS-Operator *LAB\* setcolor*

Eingabe(TLS00): *LAB\* setcolor*  
Ausgabe(TLS00): *w\* setgray*