

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG64/LG64.HTM>
 Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0&1,1; iORS; oORS, CIELAB

BAM-Registrierung: 20030101-LG64/10L/L64G01FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=th41a
 Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Drucker Ausgabe

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Benutzte Koordinate	Umfeld	Infeld
01																		V	1m00*	0l1*
02																		M	c100*	o01*
03																		O	01y0*	10v*
04																		Y	0m10*	1l0*
05																		L	c010*	o10*
06																		C	10y0*	01v*
07																		Mw	xm00*	xl1*
08																		Yw	cx00*	ox1*
09																		Cw	0xy0*	1xv*
10																		Mn	1mx0*	xl0*
11																		Yn	c1x0*	ox0*
12																		Cn	x1y0*	0xv*
13																		W	cmy0*	olv*
14																		N	000n*	w*