


Farbmetrische Transformation i=0


$x_i^* = x_0^* = w_0^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_0^* = 0,00$



IG990-1N, 1

Farbmetrische Transformation i=0


$x_i^* = x_0^* = w_0^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_0^* = 0,00$



IG990-2N, 11

Farbmetrische Transformation i=4


$x_i^* = x_4^* = w_4^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_4^* = 0,27$



IG991-1N, 5

Farbmetrische Transformation i=4


$x_i^* = x_4^* = w_4^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_4^* = 0,27$



IG991-2N, 51

Farbmetrische Transformation i=1


$x_i^* = x_1^* = w_1^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_1^* = 0,06$



IG990-3N, 2

Farbmetrische Transformation i=1


$x_i^* = x_1^* = w_1^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_1^* = 0,06$



IG990-4N, 21

Farbmetrische Transformation i=5


$x_i^* = x_5^* = w_5^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_5^* = 0,38$



IG991-3N, 6

Farbmetrische Transformation i=5


$x_i^* = x_5^* = w_5^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_5^* = 0,38$



IG991-4N, 61

Farbmetrische Transformation i=2


$x_i^* = x_2^* = w_2^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_2^* = 0,11$



IG990-5N, 3

Farbmetrische Transformation i=2


$x_i^* = x_2^* = w_2^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_2^* = 0,11$



IG990-6N, 31

Farbmetrische Transformation i=6


$x_i^* = x_6^* = w_6^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_6^* = 0,52$



IG991-5N, 7

Farbmetrische Transformation i=6


$x_i^* = x_6^* = w_6^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_6^* = 0,52$



IG991-6N, 71

Farbmetrische Transformation i=3


$x_i^* = x_3^* = w_3^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_3^* = 0,18$



IG990-7N, 4

Farbmetrische Transformation i=3


$x_i^* = x_3^* = w_3^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_3^* = 0,18$



IG990-8N, 41

Farbmetrische Transformation i=7


$x_i^* = x_7^* = w_7^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_7^* = 0,70$



IG991-7N, 8

Farbmetrische Transformation i=7


$x_i^* = x_7^* = w_7^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_7^* = 0,70$



IG991-8N, 81


Farbmetrische Transformation i=0

$x_i^* = x_0^* = w_0^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_0^* = 0,00$




Farbmetrische Transformation i=0

$x_i^* = x_0^* = w_0^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_0^* = 0,00$




Farbmetrische Transformation i=4

$x_i^* = x_4^* = w_4^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_4^* = 0,27$




Farbmetrische Transformation i=4

$x_i^* = x_4^* = w_4^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_4^* = 0,27$




Farbmetrische Transformation i=1

$x_i^* = x_1^* = w_1^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_1^* = 0,06$




Farbmetrische Transformation i=1

$x_i^* = x_1^* = w_1^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_1^* = 0,06$



Farbmetrische Transformation i=5

$x_i^* = x_5^* = w_5^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_5^* = 0,38$




Farbmetrische Transformation i=5

$x_i^* = x_5^* = w_5^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_5^* = 0,38$




Farbmetrische Transformation i=2

$x_i^* = x_2^* = w_2^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_2^* = 0,11$




Farbmetrische Transformation i=2

$x_i^* = x_2^* = w_2^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_2^* = 0,11$




Farbmetrische Transformation i=6

$x_i^* = x_6^* = w_6^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_6^* = 0,52$




Farbmetrische Transformation i=6

$x_i^* = x_6^* = w_6^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_6^* = 0,52$




Farbmetrische Transformation i=3

$x_i^* = x_3^* = w_3^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_3^* = 0,18$




Farbmetrische Transformation i=3

$x_i^* = x_3^* = w_3^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_3^* = 0,18$




Farbmetrische Transformation i=7

$x_i^* = x_7^* = w_7^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_7^* = 0,70$




Farbmetrische Transformation i=7

$x_i^* = x_7^* = w_7^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_7^* = 0,70$




Farbmetrische Transformation $i=0$

$x_i^* = x_0^* = w_0^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_0^* = 0,00$




Farbmetrische Transformation $i=0$

$x_i^* = x_0^* = w_0^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_0^* = 0,00$




Farbmetrische Transformation $i=4$

$x_i^* = x_4^* = w_4^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_4^* = 0,27$




Farbmetrische Transformation $i=4$

$x_i^* = x_4^* = w_4^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_4^* = 0,27$




Farbmetrische Transformation $i=1$

$x_i^* = x_1^* = w_1^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_1^* = 0,06$




Farbmetrische Transformation $i=1$

$x_i^* = x_1^* = w_1^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_1^* = 0,06$




Farbmetrische Transformation $i=5$

$x_i^* = x_5^* = w_5^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_5^* = 0,38$




Farbmetrische Transformation $i=5$

$x_i^* = x_5^* = w_5^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_5^* = 0,38$




Farbmetrische Transformation $i=2$

$x_i^* = x_2^* = w_2^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_2^* = 0,11$




Farbmetrische Transformation $i=2$

$x_i^* = x_2^* = w_2^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_2^* = 0,11$




Farbmetrische Transformation $i=6$

$x_i^* = x_6^* = w_6^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_6^* = 0,52$




Farbmetrische Transformation $i=6$

$x_i^* = x_6^* = w_6^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_6^* = 0,52$




Farbmetrische Transformation $i=3$

$x_i^* = x_3^* = w_3^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_3^* = 0,18$




Farbmetrische Transformation $i=3$

$x_i^* = x_3^* = w_3^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_3^* = 0,18$




Farbmetrische Transformation $i=7$

$x_i^* = x_7^* = w_7^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_7^* = 0,70$




Farbmetrische Transformation $i=7$

$x_i^* = x_7^* = w_7^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_7^* = 0,70$



Farbmetrische Transformation i=0

$x_i^* = x_0^* = w_0^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_0^* = 0,00$



IG990-1N, 1

Farbmetrische Transformation i=0


$x_i^* = x_0^* = w_0^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_0^* = 0,00$



IG990-2N, 14

Farbmetrische Transformation i=4


$x_i^* = x_4^* = w_4^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_4^* = 0,27$



IG991-1N, 5

Farbmetrische Transformation i=4


$x_i^* = x_4^* = w_4^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_4^* = 0,27$



IG991-2N, 54

Farbmetrische Transformation i=1

$x_i^* = x_1^* = w_1^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_1^* = 0,06$



IG990-3N, 2

Farbmetrische Transformation i=1


$x_i^* = x_1^* = w_1^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_1^* = 0,06$



IG990-4N, 24

Farbmetrische Transformation i=5


$x_i^* = x_5^* = w_5^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_5^* = 0,38$



IG991-3N, 6

Farbmetrische Transformation i=5


$x_i^* = x_5^* = w_5^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_5^* = 0,38$



IG991-4N, 64

Farbmetrische Transformation i=2

$x_i^* = x_2^* = w_2^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_2^* = 0,11$



IG990-5N, 3

Farbmetrische Transformation i=2


$x_i^* = x_2^* = w_2^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_2^* = 0,11$



IG990-6N, 34

Farbmetrische Transformation i=6


$x_i^* = x_6^* = w_6^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_6^* = 0,52$



IG991-5N, 7

Farbmetrische Transformation i=6


$x_i^* = x_6^* = w_6^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_6^* = 0,52$



IG991-6N, 74

Farbmetrische Transformation i=3


$x_i^* = x_3^* = w_3^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_3^* = 0,18$



IG990-7N, 4

Farbmetrische Transformation i=3


$x_i^* = x_3^* = w_3^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_3^* = 0,18$



IG990-8N, 44

Farbmetrische Transformation i=7


$x_i^* = x_7^* = w_7^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_7^* = 0,70$



IG991-7N, 8

Farbmetrische Transformation i=7

$x_i^* = x_7^* = w_7^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_7^* = 0,70$




IG991-8N, 84

TUB-Prüfvorlage IG99; Relative Farbwiedergabe, Farbe C
Farbmetrische Transformation von Daten $x = olv^*$ mit n

Eingabe: $rgb \rightarrow rgb^*$ setrgbcolor
Ausgabe: $rgb^* \rightarrow rgb$ setrgbcolor


Farbmetrische Transformation i=0

$x_i^* = x_0^* = w_0^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_0^* = 0,00$




Farbmetrische Transformation i=0

$x_i^* = x_0^* = w_0^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_0^* = 0,00$




Farbmetrische Transformation i=4

$x_i^* = x_4^* = w_4^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_4^* = 0,27$




Farbmetrische Transformation i=4

$x_i^* = x_4^* = w_4^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_4^* = 0,27$




Farbmetrische Transformation i=1

$x_i^* = x_1^* = w_1^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_1^* = 0,06$




Farbmetrische Transformation i=1

$x_i^* = x_1^* = w_1^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_1^* = 0,06$




Farbmetrische Transformation i=5

$x_i^* = x_5^* = w_5^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_5^* = 0,38$




Farbmetrische Transformation i=5

$x_i^* = x_5^* = w_5^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_5^* = 0,38$




Farbmetrische Transformation i=2

$x_i^* = x_2^* = w_2^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_2^* = 0,11$




Farbmetrische Transformation i=2

$x_i^* = x_2^* = w_2^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_2^* = 0,11$




Farbmetrische Transformation i=6

$x_i^* = x_6^* = w_6^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_6^* = 0,52$




Farbmetrische Transformation i=6

$x_i^* = x_6^* = w_6^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_6^* = 0,52$




Farbmetrische Transformation i=3

$x_i^* = x_3^* = w_3^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_3^* = 0,18$




Farbmetrische Transformation i=3

$x_i^* = x_3^* = w_3^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_3^* = 0,18$




Farbmetrische Transformation i=7

$x_i^* = x_7^* = w_7^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_7^* = 0,70$




Farbmetrische Transformation i=7

$x_i^* = x_7^* = w_7^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_7^* = 0,70$



Farbmetrische Transformation $i=0$

$x_i^* = x_0^* = w_0^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_0^* = 0,00$




Farbmetrische Transformation $i=0$

$x_i^* = x_0^* = w_0^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_0^* = 0,00$




Farbmetrische Transformation $i=4$

$x_i^* = x_4^* = w_4^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_4^* = 0,27$




Farbmetrische Transformation $i=4$

$x_i^* = x_4^* = w_4^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_4^* = 0,27$




Farbmetrische Transformation $i=1$

$x_i^* = x_1^* = w_1^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_1^* = 0,06$




Farbmetrische Transformation $i=1$

$x_i^* = x_1^* = w_1^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_1^* = 0,06$



Farbmetrische Transformation $i=5$

$x_i^* = x_5^* = w_5^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_5^* = 0,38$




Farbmetrische Transformation $i=5$

$x_i^* = x_5^* = w_5^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_5^* = 0,38$




Farbmetrische Transformation $i=2$

$x_i^* = x_2^* = w_2^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_2^* = 0,11$




Farbmetrische Transformation $i=2$

$x_i^* = x_2^* = w_2^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_2^* = 0,11$




Farbmetrische Transformation $i=6$

$x_i^* = x_6^* = w_6^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_6^* = 0,52$




Farbmetrische Transformation $i=6$

$x_i^* = x_6^* = w_6^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_6^* = 0,52$




Farbmetrische Transformation $i=3$

$x_i^* = x_3^* = w_3^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_3^* = 0,18$




Farbmetrische Transformation $i=3$

$x_i^* = x_3^* = w_3^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_3^* = 0,18$



Farbmetrische Transformation $i=7$

$x_i^* = x_7^* = w_7^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_7^* = 0,70$



Farbmetrische Transformation $i=7$

$x_i^* = x_7^* = w_7^*$ mit $x = o^*, l^*, v^*$; $w_7^* = 0,70$

