

*Einflußparameter auf
die Farbwiedergabe-*

*Qualität der
Reproduktionskette:*

**Farboriginal →
Mehrfarbendruck**



Farbfilmvorlage und Beleuchtung
(*spektrale Transmission und Strahlung*)

Farb-Abtastsignal-Erzeugung
(*spektrale absolute Empfindlichkeit*)

Farb-Abtastsignal-Verarbeitung
(*Rechenprogramm Druckaufbereitung*)

Mehrfarbendruck-Reproduktion
(*Rasterung, Winkelung, Druckfarben*)

*Einflußparameter auf
die Farbwiedergabe-*

*Qualität der
Reproduktionskette:*

**Farboriginal →
Mehrfarbendruck**



Farbfilmvorlage und Beleuchtung
(*spektrale Transmission und Strahlung*)

Farb-Abtastsignal-Erzeugung
(*spektrale absolute Empfindlichkeit*)

Farb-Abtastsignal-Verarbeitung
(*Rechenprogramm Druckaufbereitung*)

Mehrfarbendruck-Reproduktion
(*Rasterung, Winkelung, Druckfarben*)

*Einflußparameter auf
die Farbwiedergabe-*

*Qualität der
Reproduktionskette:*

**Farboriginal →
Mehrfarbendruck**



*Farbfilmvorlage und Beleuchtung
(spektrale Transmission und Strahlung)*

*Farb-Abtastsignal-Erzeugung
(spektrale absolute Empfindlichkeit)*

*Farb-Abtastsignal-Verarbeitung
(Rechenprogramm Druckaufbereitung)*

*Mehrfarbendruck-Reproduktion
(Rasterung, Winkelung, Druckfarben)*

*Einflußparameter auf
die Farbwiedergabe-*

*Qualität der
Reproduktionskette:*

**Farboriginal →
Mehrfarbendruck**



*Farbfilmvorlage und Beleuchtung
(spektrale Transmission und Strahlung)*

*Farb-Abtastsignal-Erzeugung
(spektrale absolute Empfindlichkeit)*

*Farb-Abtastsignal-Verarbeitung
(Rechenprogramm Druckaufbereitung)*

*Mehrfarbendruck-Reproduktion
(Rasterung, Winkelung, Druckfarben)*