



V L O Y M C
http://130.149.60.45/~farbmefrik/TS86/TS86L0NP.PDF /PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 2/2



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmefrik/TS86/TS86L0NP.PDF /PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmefrik




TS860-5, Fig. D2Wd: rejillas radial W-Rd; W-Gd; W-Bd; W-N; PS operator: $rgb \rightarrow rgbd$ setrgbcolor



TS860-7, Fig. D3Wd: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); PS operator: $rgb/cmy0 \rightarrow rgbd$ setrgbcolor

gráfico TS86; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
test cromático gráfico RGB, 3D=0, de=0, cmy0


2-003131-F0




TS861-1, Fig. D4Wd: 16 equidistantes pasos W-Rd; W-Gd; W-Bd; W-N; $rgb/cmy0 \rightarrow rgbd$ setrgbcolor

+..	Q	O	C	O	C	O	C	O	C	O	C	O	C	O	C	O
xyz;	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
tuvw	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
pqrs	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
lmno	C	O	C	O	C	O	C	O	C	O	C	O	C	O	C	O
hijk	C	O	C	O	C	O	C	O	C	O	C	O	C	O	C	O
defg	C	O	C	O	C	O	C	O	C	O	C	O	C	O	C	O
!abc	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
+..:	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
xyz;	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
tuvw	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
defg	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
!abc	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
6 N R_d G_d B_d Z																
8 N R_d G_d B_d Z																
10 N R_d G_d B_d Z																

TS861-3, Fig. D5Wd: código y Landolt anillos N; R_d; G_d; B_d; Z; PS operator: $rgb \rightarrow rgbd$ setrgbcolor



TS861-5, Fig. D6Wd: anillos de Landolt W-R_d; W-G_d; PS operator: $rgb \rightarrow rgbd$ setrgbcolor



TS861-7, Fig. D7Wd: anillos de Landolt W-B_d; W-N; PS operator: $rgb \rightarrow rgbd$ setrgbcolor

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgbd$
salida: transfiera a $cmy0_d$

