


<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS96/TS96L0NP.PDF> /PS; salida de transferencia


N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 2/2



TS960-3, Fig. B1We: motivos florales, CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (nf); ; PS 4 colorimage




TS960-5, Fig. B2We: rejillas radial W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; PS operator:  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor




TS960-7, Fig. B3We: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); PS operator:  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor


gráfico TS96; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
test cromático gráfico CMY, 3D=0, de=1,  $cmy0$




TS961-1, Fig. B4We: 16 equidistante pasos W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N;  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor



TS961-3, Fig. B5We: código y Landolt anillos N; Ce; Me; Ye; Z; PS operator:  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor



TS961-5, Fig. B6We: anillos de Landolt W-Ce; W-Me; PS operator:  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor



TS961-7, Fig. B7We: anillos de Landolt W-Ye; W-N; PS operator:  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
salida: transfiera a  $cmy0_e$