

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS99/TS99L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 2/2



TS990-3, Fig. B1We: motivos florales, CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); ; PS operator 4 colorimage






TS990-5, Fig. B2We: rejillas radial W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; PS operator: rgb->rgb_e setrgbcolorTS990-7, Fig. B3We: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (nf); PS operator:rgb/cmy0->rgb_e setrgbcolor

gráfico TS99; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
test cromático gráfico CMY, 3D=0, de=1, cmyk

TS991-1, Fig. B4We: 16 equidistante pasos W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; rgb/cmy0->rgb_e setrgbcolorTS991-3, Fig. B5We: código y Landolt anillos N; Ce; Me; Ye; Z; PS operator: rgb->rgb_e setrgbcolorTS991-5, Fig. B6We: anillos de Landolt W-Ce; W-MePS operator: rgb->rgb_e setrgbcolorTS991-7, Fig. B7We: anillos de Landolt W-Ye; W-NPS operator: rgb->rgb_e setrgbcolor

entrada: rgb/cmyk -> rgb_e
salida: transfiera a cmyk_e