

















Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgu1/fgu110np.pdf> / .ps
 Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://color.li.tu-berlin.de>


TUB-Registrierung: 20240201-fgu1/fgu110np.pdf / .ps
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe
 TUB-Material: Code=rh4ta



Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgu1/fgu11np.pdf> /ps; Start-Ausgabe, Seite 2/6
 Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://color.li.tu-berlin.de>


TUB-Registrierung: 20240201-fgu1/fgu11np.pdf /ps
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe
 TUB-Material: Code=rh4ta

Farbmetrische Transformation $i = 0$
 $c_i^* = c_0^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 1,00$




figu11-7r

Farbmetrische Transformation $i = 0$
 $c_i^* = c_0^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 1,00$




figu10-2a

Farbmetrische Transformation $i = 4$
 $c_i^* = c_4^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,75$; $b = 1,00$




figu11-7r

Farbmetrische Transformation $i = 4$
 $c_i^* = c_4^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,75$; $b = 1,00$




figu10-2a

Farbmetrische Transformation $i = 1$
 $c_i^* = c_1^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 0,75$




figu11-7r

Farbmetrische Transformation $i = 1$
 $c_i^* = c_1^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 0,75$




figu10-4a

Farbmetrische Transformation $i = 5$
 $c_i^* = c_5^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,50$; $b = 1,00$




figu11-7r

Farbmetrische Transformation $i = 5$
 $c_i^* = c_5^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,50$; $b = 1,00$




figu10-4a

Farbmetrische Transformation $i = 2$
 $c_i^* = c_2^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 0,50$




figu11-7r

Farbmetrische Transformation $i = 2$
 $c_i^* = c_2^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 0,50$




figu10-6a

Farbmetrische Transformation $i = 6$
 $c_i^* = c_6^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,25$; $b = 1,00$




figu11-7r

Farbmetrische Transformation $i = 6$
 $c_i^* = c_6^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,25$; $b = 1,00$




figu10-6a

Farbmetrische Transformation $i = 3$
 $c_i^* = c_3^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 2,00$




figu11-7r

Farbmetrische Transformation $i = 3$
 $c_i^* = c_3^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 2,00$




figu10-8a

Farbmetrische Transformation $i = 7$
 $c_i^* = c_7^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,00$; $b = 1,00$



figu11-7r

Farbmetrische Transformation $i = 7$
 $c_i^* = c_7^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,00$; $b = 1,00$




figu10-8a

Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgu1/fgu110np.pdf> /ps
 Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://color.li.tu-berlin.de>


TUB-Registrierung: 20240201-fgu1/fgu110np.pdf /ps
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe
 TUB-Material: Code=rh4ta

Farbmetrische Transformation $i = 0$
 $c_i^* = c_0^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 1,00$




figu10-7r

Farbmetrische Transformation $i = 0$
 $c_i^* = c_0^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 1,00$




figu10-2a

Farbmetrische Transformation $i = 4$
 $c_i^* = c_4^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,75$; $b = 1,00$




figu11-7r

Farbmetrische Transformation $i = 4$
 $c_i^* = c_4^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,75$; $b = 1,00$




figu11-2a

Farbmetrische Transformation $i = 1$
 $c_i^* = c_1^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 0,75$




figu11-7r

Farbmetrische Transformation $i = 1$
 $c_i^* = c_1^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 0,75$




figu10-4a

Farbmetrische Transformation $i = 5$
 $c_i^* = c_5^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,50$; $b = 1,00$




figu11-7r

Farbmetrische Transformation $i = 5$
 $c_i^* = c_5^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,50$; $b = 1,00$




figu11-4a

Farbmetrische Transformation $i = 2$
 $c_i^* = c_2^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 0,50$




figu11-7r

Farbmetrische Transformation $i = 2$
 $c_i^* = c_2^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 0,50$




figu10-6a

Farbmetrische Transformation $i = 6$
 $c_i^* = c_6^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,25$; $b = 1,00$




figu11-7r

Farbmetrische Transformation $i = 6$
 $c_i^* = c_6^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,25$; $b = 1,00$




figu11-6a

Farbmetrische Transformation $i = 3$
 $c_i^* = c_3^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 2,00$




figu11-7r

Farbmetrische Transformation $i = 3$
 $c_i^* = c_3^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 2,00$




figu10-8a

Farbmetrische Transformation $i = 7$
 $c_i^* = c_7^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,00$; $b = 1,00$




figu11-7r

Farbmetrische Transformation $i = 7$
 $c_i^* = c_7^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,00$; $b = 1,00$




figu11-8a

Farbmetrische Transformation $i = 0$
 $c_i^* = c_0^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 1,00$




figu11-7r

Farbmetrische Transformation $i = 0$
 $c_i^* = c_0^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 1,00$




figu10-2a

Farbmetrische Transformation $i = 4$
 $c_i^* = c_4^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,75$; $b = 1,00$




figu11-7r

Farbmetrische Transformation $i = 4$
 $c_i^* = c_4^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,75$; $b = 1,00$




figu10-2a

Farbmetrische Transformation $i = 1$
 $c_i^* = c_1^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 0,75$




figu11-7r

Farbmetrische Transformation $i = 1$
 $c_i^* = c_1^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 0,75$




figu10-4a

Farbmetrische Transformation $i = 5$
 $c_i^* = c_5^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,50$; $b = 1,00$




figu11-7r

Farbmetrische Transformation $i = 5$
 $c_i^* = c_5^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,50$; $b = 1,00$




figu10-4a

Farbmetrische Transformation $i = 2$
 $c_i^* = c_2^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 0,50$




figu11-7r

Farbmetrische Transformation $i = 2$
 $c_i^* = c_2^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 0,50$




figu10-6a

Farbmetrische Transformation $i = 6$
 $c_i^* = c_6^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,25$; $b = 1,00$




figu11-7r

Farbmetrische Transformation $i = 6$
 $c_i^* = c_6^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,25$; $b = 1,00$




figu10-6a

Farbmetrische Transformation $i = 3$
 $c_i^* = c_3^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 2,00$




figu11-7r

Farbmetrische Transformation $i = 3$
 $c_i^* = c_3^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 2,00$




figu10-8a

Farbmetrische Transformation $i = 7$
 $c_i^* = c_7^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,00$; $b = 1,00$




figu11-7r

Farbmetrische Transformation $i = 7$
 $c_i^* = c_7^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,00$; $b = 1,00$




figu10-8a

Farbmetrische Transformation $i = 0$
 $c_i^* = c_0^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 1,00$




figu11-7r

Farbmetrische Transformation $i = 0$
 $c_i^* = c_0^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 1,00$




figu10-2a

Farbmetrische Transformation $i = 4$
 $c_i^* = c_4^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,75$; $b = 1,00$




figu11-7r

Farbmetrische Transformation $i = 4$
 $c_i^* = c_4^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,75$; $b = 1,00$




figu10-2a

Farbmetrische Transformation $i = 1$
 $c_i^* = c_1^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 0,75$




figu11-7r

Farbmetrische Transformation $i = 1$
 $c_i^* = c_1^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 0,75$




figu10-4a

Farbmetrische Transformation $i = 5$
 $c_i^* = c_5^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,50$; $b = 1,00$




figu11-7r

Farbmetrische Transformation $i = 5$
 $c_i^* = c_5^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,50$; $b = 1,00$




figu10-4a

Farbmetrische Transformation $i = 2$
 $c_i^* = c_2^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 0,50$




figu11-7r

Farbmetrische Transformation $i = 2$
 $c_i^* = c_2^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 0,50$




figu10-6a

Farbmetrische Transformation $i = 6$
 $c_i^* = c_6^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,25$; $b = 1,00$




figu11-7r

Farbmetrische Transformation $i = 6$
 $c_i^* = c_6^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,25$; $b = 1,00$




figu10-6a

Farbmetrische Transformation $i = 3$
 $c_i^* = c_3^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 2,00$




figu11-7r

Farbmetrische Transformation $i = 3$
 $c_i^* = c_3^* = a c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 2,00$




figu10-8a

Farbmetrische Transformation $i = 7$
 $c_i^* = c_7^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,00$; $b = 1,00$



figu11-7r

Farbmetrische Transformation $i = 7$
 $c_i^* = c_7^* = a c^{*b}$ mit $a = 0,00$; $b = 1,00$



figu10-8a