

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG03/LG03.HTM>
 Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0&o,0; iORS; oORS, CIELAB

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Benutzte Koordinate	Koordinate Umfeld	Koordinate Infeld
01	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	C	<i>c000*</i>	<i>c000*</i>
02	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	C	<i>1my0*</i>	<i>1my0*</i>
03	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	M	<i>0m00*</i>	<i>0m00*</i>
04	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	M	<i>c1y0*</i>	<i>c1y0*</i>
05	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	Y	<i>00y0*</i>	<i>00y0*</i>
06	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	Y	<i>cm10*</i>	<i>cm10*</i>
07	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	O	<i>0my0*</i>	<i>0my0*</i>
08	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	O	<i>c110*</i>	<i>c110*</i>
09	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	L	<i>c0y0*</i>	<i>c0y0*</i>
10	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	L	<i>1m10*</i>	<i>1m10*</i>
11	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	V	<i>cm00*</i>	<i>cm00*</i>
12	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	V	<i>11y0*</i>	<i>11y0*</i>
13	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	N/W	<i>cmY0*</i>	<i>cmY0*</i>
14	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	N/W	<i>000k*</i>	<i>000k*</i>

16 gleichabständige CIELAB-Stufen: C-W, C-N, M-W, M-N, Y-W, Y-N, O-W, O-N, L-W, L-N, V-W, V-N, N-W, W-N und 14 CIE-Testfarben (links)

BAM-Registrierung: 20030101-LG03/10Q/Q03G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=th41a
 Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Drucker Ausgabe