

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG05/LG05.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0&5,1; iORS; oORS, CIELAB

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
01																	
02																	
03																	
04																	
05																	
06																	
07																	
08																	
09																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	

Benutzte	Koordinate
Umfeld	Infeld
<i>c000*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
C	
<i>1my0*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
<i>0m00*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
M	
<i>c1y0*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
<i>00y0*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
Y	
<i>cm10*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
<i>0my0*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
O	
<i>c110*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
<i>c0y0*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
L	
<i>1m10*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
<i>cm00*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
V	
<i>11y0*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
<i>cmy0*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
N/W	
<i>000k*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}

16 gleichabständige CIELAB-Stufen: C-W, C-N, M-W, M-N, Y-W, Y-N, O-W, O-N, L-W, L-N, V-W, V-N, N-W, W-N und 14 CIE-Testfarben (links)

BAM-Registrierung: 20030101-LG05/10Q/Q05G01FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe