


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG05/LG05.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0&5,7; iORS; oORS, CIELAB



Benutzte Koordinate	Umfeld	Infeld
C	<i>c000*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
	<i>1my0*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
	<i>0m00*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
M	<i>c1y0*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
	<i>00y0*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
Y	<i>cm10*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
	<i>0my0*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
O	<i>c110*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
	<i>c0y0*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
L	<i>1m10*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
	<i>cm00*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
V	<i>11y0*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
	<i>cm y0*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
N/W	<i>000k*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}

BAM-Registrierung: 20030101-LG05/10S/S05G07FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe