

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG07/LG07.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
01																	
02																	
03																	
04																	
05																	
06																	
07																	
08																	
09																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	

Benutzte Koordinate	Umfeld	Infeld
C	<i>o11*</i>	<i>LAB*</i> ORS18
	<i>o1v*</i>	<i>LAB*</i> ORS18
	<i>111*</i>	<i>LAB*</i> ORS18
M	<i>o0v*</i>	<i>LAB*</i> ORS18
	<i>11v*</i>	<i>LAB*</i> ORS18
Y	<i>o10*</i>	<i>LAB*</i> ORS18
	<i>11v*</i>	<i>LAB*</i> ORS18
O	<i>o00*</i>	<i>LAB*</i> ORS18
	<i>o1v*</i>	<i>LAB*</i> ORS18
L	<i>o10*</i>	<i>LAB*</i> ORS18
	<i>o11*</i>	<i>LAB*</i> ORS18
V	<i>o0v*</i>	<i>LAB*</i> ORS18
	<i>o1v*</i>	<i>LAB*</i> ORS18
N/W	<i>w*</i>	<i>LAB*</i> ORS18

16 gleichabständige CIELAB-Stufen: C-W, C-N, M-W, M-N, Y-W, Y-N, O-W, O-N, L-W, L-N, V-W, V-N, N-W, W-N und 14 CIE-Testfarben (links)

Prüfvorlage LG07: CIELAB-Stufen ISO/IEC 15775
Bunt-Weiß, Bunt-Schwarz, Schwarz-Weiß

Eingabe(ORS18): *olv* setrgb./LAB* setcolor*
Ausgabe(ORS18): *keine Änderung*