



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG18/LG18.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0?

BAM-Registrierung: 20030101-LG18/10L/L18G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Benutzte Koordinate Umfeld Infeld
01																		C $LAB^*_{\text{TLS00}} \text{ } c000^*$
02																		$LAB^*_{\text{TLS00}} \text{ } 1my0^*$
03																		$LAB^*_{\text{TLS00}} \text{ } 0m00^*$
04																		M $LAB^*_{\text{TLS00}} \text{ } c1y0^*$
05																		$LAB^*_{\text{TLS00}} \text{ } 00y0^*$
06																		Y $LAB^*_{\text{TLS00}} \text{ } cm10^*$
07																		$LAB^*_{\text{TLS00}} \text{ } 0my0^*$
08																		O $LAB^*_{\text{TLS00}} \text{ } c110^*$
09																		$LAB^*_{\text{TLS00}} \text{ } c0y0^*$
10																		L $LAB^*_{\text{TLS00}} \text{ } 1m10^*$
11																		$LAB^*_{\text{TLS00}} \text{ } cm00^*$
12																		V $LAB^*_{\text{TLS00}} \text{ } 11y0^*$
13																		$LAB^*_{\text{TLS00}} \text{ } cmy0^*$
14																		N/W $LAB^*_{\text{TLS00}} \text{ } 000k^*$

