

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG64/LG64.HTM>
 Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0&1,3; iORS; oORS, CIELAB

BAM-Registrierung: 20030101-LG64/10L/L64G03FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=th41a
 Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Drucker Ausgabe

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Benutzte Koordinate | Umfeld | Infeld |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------|--------|--------|
| 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | V | 1m00* | 0l1* |
| 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | c100* | o01* |
| 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | 01y0* | 10v* |
| 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Y | 0m10* | 1l0* |
| 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | L | c010* | o10* |
| 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | C | 10y0* | 01v* |
| 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mw | xm00* | xl1* |
| 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Yw | cx00* | ox1* |
| 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cw | 0xy0* | 1xv* |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mn | 1mx0* | xl0* |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Yn | c1x0* | ox0* |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cn | x1y0* | 0xv* |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | W | cmy0* | olv* |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | 000n* | w* |