

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG67/LG67.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=1&5,4; iORS; oORS, CIELAB

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Benutzte Koordinate	Umgebung	Infeld
01																		<i>V</i>	<i>011*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
02																		<i>M</i>	<i>001*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
03																		<i>O</i>	<i>10v*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
04																		<i>Y</i>	<i>110*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
05																		<i>L</i>	<i>010*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
06																		<i>C</i>	<i>01v*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
07																		<i>Mw</i>	<i>x11*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
08																		<i>Yw</i>	<i>0x1*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
09																		<i>Cw</i>	<i>1xv*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
10																		<i>Mn</i>	<i>x10*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
11																		<i>Yn</i>	<i>0x0*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
12																		<i>Cn</i>	<i>0xv*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
13																		<i>W</i>	<i>0lv*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}
14																		<i>N</i>	<i>w*</i>	<i>LAB*</i> _{ORS18}

16 gleichabständige CIELAB-Stufen in *olv**(ORS18), *LAB**(ORS18) für Farbserien C-V, V-M, M-O, O-Y, Y-L, L-C, N-W, W-N, Cw-Mw, Mw-Yw, Yw-Cw, Cn-Mn, Mn-Yn, Yn-Cn und 14 CIE-Testfarben (links)
Prüfvorlage LG67: CIELAB-Stufen in *olv**, *LAB**
Maximale und halbe (47%) Buntheit, CIE-Testfarben
Eingabe,ORS18: *olv* setrgb.../LAB* setcolor*
Ausgabe,ORS18: *lab* setcolor*

BAM-Registrierung: 20030101-LG67/10L/L67G04FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe