

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG73/LG73.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0&0,4; iTLS; oTLS, CIELAB

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Benutzte Umfeld	Koordinate Infeld	
01																		V	<i>1m00*</i>	<i>1m00*</i>
02																		M	<i>c100*</i>	<i>c100*</i>
03																		O	<i>01y0*</i>	<i>01y0*</i>
04																		Y	<i>0m10*</i>	<i>0m10*</i>
05																		L	<i>c010*</i>	<i>c010*</i>
06																		C	<i>10y0*</i>	<i>10y0*</i>
07																		Mw	<i>xm00*</i>	<i>xm00*</i>
08																		Yw	<i>cx00*</i>	<i>cx00*</i>
09																		Cw	<i>0xy0*</i>	<i>0xy0*</i>
10																		Mn	<i>1mx0*</i>	<i>1mx0*</i>
11																		Yn	<i>c1x0*</i>	<i>c1x0*</i>
12																		Cn	<i>x1y0*</i>	<i>x1y0*</i>
13																		W	<i>cmy0*</i>	<i>cmy0*</i>
14																		N	<i>000n*</i>	<i>000n*</i>

BAM-Registrierung: 20030101-LG73/10Q/Q73G04FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe