




Für jede Farbe, $Y_w=100$, P60
 [max (m) Buntwert?],
 in der Normfarbtafel (x, y)





CIE 1931


x











Parameter: N

Für jede Farbe, $Y_W = 100$, P60
[max (m) Buntwert?],
in der Farbtafel (a_4 , b_4)



