

## basic program codes for color bands with color matrix printer

```
110 FOR K=0 TO 6
120 LPRINT CHR$(27);"r";CHR$(K);
130 LPRINT "ribbon color";K;
140 LPRINT CHR$(&H1B);"L";CHR$(100);CHR$(0);
150 FOR I=0 TO 100
160 LPRINT CHR$(&HFF)
170 NEXT
180 LPRINT CHR$(27);"E";":bit image";CHR$(27);F
190 NEXT
200 LPRINT CHR$(27);"r";CHR$(0)
210 END
```