




Farbmetrische Transformation $i = 0$
 $c_i^* = c_i^0 = a \cdot c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 1,00$




Farbmetrische Transformation $i = 0$
 $c_i^* = c_i^0 = a \cdot c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 1,00$




Farbmetrische Transformation $i = 4$
 $c_i^* = c_i^4 = a \cdot c^{*b}$ mit $a = 0,75$; $b = 1,00$




Farbmetrische Transformation $i = 4$
 $c_i^* = c_i^4 = a \cdot c^{*b}$ mit $a = 0,75$; $b = 1,00$




Farbmetrische Transformation $i = 1$
 $c_i^* = c_i^1 = a \cdot c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 0,75$




Farbmetrische Transformation $i = 1$
 $c_i^* = c_i^1 = a \cdot c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 0,75$




Farbmetrische Transformation $i = 5$
 $c_i^* = c_i^5 = a \cdot c^{*b}$ mit $a = 0,50$; $b = 1,00$




Farbmetrische Transformation $i = 5$
 $c_i^* = c_i^5 = a \cdot c^{*b}$ mit $a = 0,50$; $b = 1,00$




Farbmetrische Transformation $i = 2$
 $c_i^* = c_i^2 = a \cdot c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 0,50$




Farbmetrische Transformation $i = 2$
 $c_i^* = c_i^2 = a \cdot c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 0,50$




Farbmetrische Transformation $i = 6$
 $c_i^* = c_i^6 = a \cdot c^{*b}$ mit $a = 0,25$; $b = 1,00$




Farbmetrische Transformation $i = 6$
 $c_i^* = c_i^6 = a \cdot c^{*b}$ mit $a = 0,25$; $b = 1,00$




Farbmetrische Transformation $i = 3$
 $c_i^* = c_i^3 = a \cdot c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 2,00$




Farbmetrische Transformation $i = 3$
 $c_i^* = c_i^3 = a \cdot c^{*b}$ mit $a = 1,00$; $b = 2,00$



Farbmetrische Transformation $i = 7$
 $c_i^* = c_i^7 = a \cdot c^{*b}$ mit $a = 0,00$; $b = 1,00$



Farbmetrische Transformation $i = 7$
 $c_i^* = c_i^7 = a \cdot c^{*b}$ mit $a = 0,00$; $b = 1,00$



TUB-Prüfvorlage LG72: Relative Farbwiedergabe, Farbe o00y Eingabe: $rgb \rightarrow olv^* \text{ setrgbcolor}$
Farbmetrische Transformation von relativer Buntheit c^* mit a, b Ausgabe: keine Eingabeänderung

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/LG72/LG72LONA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20110301-LG72/LG72LONA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rhadia