


Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/LG84/LG84L0NA.TXT /.PS>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




LG840-7N, 1/11, Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): **cmY0 + rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), colorm = 0, separation = A**

TUB-Prüfvorlage LG84; Farbmetrik-System G, Seite 1/1 Eingabe: **cmY0/000n/w/nnn0/www**
40x27=1080 Farben zur Messung: **cmY0/000n/w/nnn0/www** Ausgabe: keine Eingabeänderung

TUB-Registrierung: 20110301-LG84/LG84L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/LG84/LG84L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



LG840-7N, 1/11, Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): **cmy0*** (A_n), colorm = 1, separation = A, cmy0*

TUB-Prüfvorlage LG84; Farbmetrik-System G, Seite 1/1
40x27=1080 Farben zur Messung: **cmy0/000n/w/nnn0/www**

Eingabe: **cmy0/000n/w/nnn0/www**
Ausgabe: keine Eingabeänderung

TUB-Registrierung: 20110301-LG84/LG84L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rha4ta