


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS70/RS70.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20150701-RS70/RS70L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser



TUB material: code=rha4ta

gráfico TUB-RS70; 1080 colores estándar, $cf=0,9$
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

RS7000A

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS70/RS70L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 2/2



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS70/RS70.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS70/RS70L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb (RGB)







gráfico TUB-RS70; 1080 colores estándar, $cf=0,9$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, $de=0$, rgb

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a rgb_d



Color calibration bar with labels: C, M, Y, O, L, V

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS70/RS70.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





gráfico TUB-RS70; 1080 colores estándar, $cf=0,9$
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS70/RS70.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20150701-RS70/RS70L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb (RGB)

TUB material: code=rha4ta