


<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RS96/RS96L0N1.TXT> /PS; comience salida

N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/1


vea archivos seminales: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RS96/RS96.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>



RS960-3, Fig. D1W--: motivos florales, CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); ; PS operator 3 colorimage




RS960-5, Fig. D2W--: rejillas radial W-R--; W-G--; W-B--; W-N--; PS operator rgb->rgb. setrgbcolor




RS960-7, Fig. D3W--: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color


gráfico RS96; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
test cromático gráfico RGB




RS961-1, Fig. D4W--: 16 equidistante pasos W-R--; W-G--; W-B--; W-N--; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color



RS961-3, Fig. D5W--: código y Landolt anillos N--; R--; G--; B--; Z; PS operator rgb->rgb. setrgbcolor



RS961-5, Fig. D6W--: anillos de Landolt W-R--; W-G--; PS operator rgb setrgbcolor



RS961-7, Fig. D7W--: anillos de Landolt W-B--; W-N--; PS operator rgb setrgbcolor

entrada: rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
salida: ningún cambio

TUB matrícula: 20130201-RS96/RS96L0N1.TXT /PS
aplicación para la medida de display output

TUB material: code=rhata