

Optimalfarben (o), $Y_w=100$

6 von maximaler (m) Buntheit für D65
in der Normfarbtafel (x, y)


Name und Spektralbereich

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Parameter: Y



Optimalfarben (o), $Y_w=100$

6 von maximaler (m) Buntheit für D50
in der Normfarbtafel (x, y)


Name und Spektralbereich

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Parameter: Y



Optimalfarben (o), $Y_w=100$

6 von maximaler (m) Buntheit für P40
in der Normfarbtafel (x, y)


Name und Spektralbereich

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Parameter: Y



Optimalfarben (o), $Y_w=100$

6 von maximaler (m) Buntheit für A00
in der Normfarbtafel (x, y)


Name und Spektralbereich

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Parameter: Y



Optimalfarben (o), $Y_w=100$

6 von maximaler (m) Buntheit für E00
in der Normfarbtafel (x, y)


Name und Spektralbereich


R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Parameter: Y





Optimalfarben (o), $Y_w=100$

6 von maximaler (m) Buntheit für P00
in der Normfarbtafel (x, y)


Name und Spektralbereich

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Parameter: Y



Optimalfarben (o), $Y_w=100$

6 von maximaler (m) Buntheit für Q00
in der Normfarbtafel (x, y)


Name und Spektralbereich

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Parameter: Y



Optimalfarben (o), $Y_w=100$

6 von maximaler (m) Buntheit für D65
in der Normfarbtafel (x, y)


Name und Spektralbereich

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Parameter: Y



Optimalfarben (o), $Y_w=100$

6 von maximaler (m) Buntheit für D50
in der Normfarbtafel (x, y)


Name und Spektralbereich

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Parameter: Y



Optimalfarben (o), $Y_w=100$

6 von maximaler (m) Buntheit für P40
in der Normfarbtafel (x, y)


Name und Spektralbereich

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Parameter: Y



Optimalfarben (o), $Y_w=100$

6 von maximaler (m) Buntheit für A00
in der Normfarbtafel (x, y)


Name und Spektralbereich

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Parameter: Y



Optimalfarben (o), $Y_w=100$

6 von maximaler (m) Buntheit für E00
in der Normfarbtafel (x, y)


Name und Spektralbereich

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Parameter: Y



Optimalfarben (o), $Y_w=100$

6 von maximaler (m) Buntheit für C00
in der Normfarbtafel (x, y)


Name und Spektralbereich

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Parameter: Y



Optimalfarben (o), $Y_w=100$

6 von maximaler (m) Buntheit für P00
in der Normfarbtafel (x, y)


Name und Spektralbereich

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Parameter: Y



Optimalfarben (o), $Y_w=100$

6 von maximaler (m) Buntheit für Q00
in der Normfarbtafel (x, y)

Name und Spektralbereich

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Parameter: Y

