

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/BG44/BG44.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0&0,0&0

	Q	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	Benutzte Koordinate Umfeld	Koordinate Infeld
1																		<i>c000*</i>	<i>c000*</i>
2																		C <i>1my0*</i>	<i>1my0*</i>
3																		<i>0m00*</i>	<i>0m00*</i>
4																		M <i>c1y0*</i>	<i>c1y0*</i>
5																		<i>00y0*</i>	<i>00y0*</i>
6																		Y <i>cm10*</i>	<i>cm10*</i>
7																		<i>0my0*</i>	<i>0my0*</i>
8																		O <i>c110*</i>	<i>c110*</i>
9																		<i>c0y0*</i>	<i>c0y0*</i>
10																		L <i>1m10*</i>	<i>1m10*</i>
11																		<i>cm00*</i>	<i>cm00*</i>
12																		V <i>11y0*</i>	<i>11y0*</i>
13																		<i>cmy0*</i>	<i>cmy0*</i>
14																		N/W <i>000k*</i>	<i>000k*</i>

16 gleichabständige CIELAB-Stufen: C-W, C-N, M-W, M-N, Y-W, Y-N, O-W, O-N, L-W, L-N, V-W, V-N, N-W, W-N und 14 CIE-Testfarben (links)

Prüfvorlage BG44: 16 CIELAB-Stufen von ISO/IEC 15775
Bunt-Weiß, Bunt-Schwarz, Schwarz-Weiß

Eingabe: *cmyn** (zwei mal) *setcmykcolor*
Ausgabe: *keine Änderung*

BAM-Registrierung: 20030101-BG44/10S/S44G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe