

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG07/LG07.HTM>
 Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0; iORS; oORS, CIELAB

BAM-Registrierung: 20030101-LG07/10S/S07G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=th41a
 Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Drucker Ausgabe

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Benutzte Koordinate Umfeld	Koordinate Infeld
01	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	<i>o11*</i>	<i>LAB*</i> ORS18
02	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	C <i>o1v*</i>	<i>LAB*</i> ORS18
03	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	<i>111*</i>	<i>LAB*</i> ORS18
04	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	M <i>o0v*</i>	<i>LAB*</i> ORS18
05	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	<i>11v*</i>	<i>LAB*</i> ORS18
06	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	Y <i>o10*</i>	<i>LAB*</i> ORS18
07	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	<i>11v*</i>	<i>LAB*</i> ORS18
08	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	O <i>o00*</i>	<i>LAB*</i> ORS18
09	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	<i>o1v*</i>	<i>LAB*</i> ORS18
10	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	L <i>o10*</i>	<i>LAB*</i> ORS18
11	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	<i>o11*</i>	<i>LAB*</i> ORS18
12	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	V <i>o0v*</i>	<i>LAB*</i> ORS18
13	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	<i>o1v*</i>	<i>LAB*</i> ORS18
14	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	N/W <i>w*</i>	<i>LAB*</i> ORS18

16 gleichabständige CIELAB-Stufen: C-W, C-N, M-W, M-N, Y-W, Y-N, O-W, O-N, L-W, L-N, V-W, V-N, N-W, W-N und 14 CIE-Testfarben (links)