



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG07/LG07.HTM>  
 Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0

BAM-Registrierung: 20030101-LG07/10S/S07G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=tha4ta  
 Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Drucker Ausgabe

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Benutzte Koordinate Umfeld	Koordinate Infeld
01	[CIE 38]	[CIE 39]	[CIE 40]	[CIE 41]	[CIE 42]	[CIE 43]	[CIE 44]	[CIE 45]	[CIE 46]	[CIE 47]	[CIE 48]	[CIE 49]	[CIE 50]	[CIE 51]	[CIE 52]	[CIE 53]	[CIE 54]	<b>C</b> o11*	LAB* <sub>ORS18</sub>
02	[CIE 38]	[CIE 39]	[CIE 40]	[CIE 41]	[CIE 42]	[CIE 43]	[CIE 44]	[CIE 45]	[CIE 46]	[CIE 47]	[CIE 48]	[CIE 49]	[CIE 50]	[CIE 51]	[CIE 52]	[CIE 53]	[CIE 54]	0lv*	LAB* <sub>ORS18</sub>
03	[CIE 38]	[CIE 39]	[CIE 40]	[CIE 41]	[CIE 42]	[CIE 43]	[CIE 44]	[CIE 45]	[CIE 46]	[CIE 47]	[CIE 48]	[CIE 49]	[CIE 50]	[CIE 51]	[CIE 52]	[CIE 53]	[CIE 54]	111*	LAB* <sub>ORS18</sub>
04	[CIE 38]	[CIE 39]	[CIE 40]	[CIE 41]	[CIE 42]	[CIE 43]	[CIE 44]	[CIE 45]	[CIE 46]	[CIE 47]	[CIE 48]	[CIE 49]	[CIE 50]	[CIE 51]	[CIE 52]	[CIE 53]	[CIE 54]	o0v*	LAB* <sub>ORS18</sub>
05	[CIE 38]	[CIE 39]	[CIE 40]	[CIE 41]	[CIE 42]	[CIE 43]	[CIE 44]	[CIE 45]	[CIE 46]	[CIE 47]	[CIE 48]	[CIE 49]	[CIE 50]	[CIE 51]	[CIE 52]	[CIE 53]	[CIE 54]	11v*	LAB* <sub>ORS18</sub>
06	[CIE 38]	[CIE 39]	[CIE 40]	[CIE 41]	[CIE 42]	[CIE 43]	[CIE 44]	[CIE 45]	[CIE 46]	[CIE 47]	[CIE 48]	[CIE 49]	[CIE 50]	[CIE 51]	[CIE 52]	[CIE 53]	[CIE 54]	o10*	LAB* <sub>ORS18</sub>
07	[CIE 38]	[CIE 39]	[CIE 40]	[CIE 41]	[CIE 42]	[CIE 43]	[CIE 44]	[CIE 45]	[CIE 46]	[CIE 47]	[CIE 48]	[CIE 49]	[CIE 50]	[CIE 51]	[CIE 52]	[CIE 53]	[CIE 54]	1lv*	LAB* <sub>ORS18</sub>
08	[CIE 38]	[CIE 39]	[CIE 40]	[CIE 41]	[CIE 42]	[CIE 43]	[CIE 44]	[CIE 45]	[CIE 46]	[CIE 47]	[CIE 48]	[CIE 49]	[CIE 50]	[CIE 51]	[CIE 52]	[CIE 53]	[CIE 54]	<b>O</b> o00*	LAB* <sub>ORS18</sub>
09	[CIE 38]	[CIE 39]	[CIE 40]	[CIE 41]	[CIE 42]	[CIE 43]	[CIE 44]	[CIE 45]	[CIE 46]	[CIE 47]	[CIE 48]	[CIE 49]	[CIE 50]	[CIE 51]	[CIE 52]	[CIE 53]	[CIE 54]	o1v*	LAB* <sub>ORS18</sub>
10	[CIE 38]	[CIE 39]	[CIE 40]	[CIE 41]	[CIE 42]	[CIE 43]	[CIE 44]	[CIE 45]	[CIE 46]	[CIE 47]	[CIE 48]	[CIE 49]	[CIE 50]	[CIE 51]	[CIE 52]	[CIE 53]	[CIE 54]	<b>L</b> 010*	LAB* <sub>ORS18</sub>
11	[CIE 38]	[CIE 39]	[CIE 40]	[CIE 41]	[CIE 42]	[CIE 43]	[CIE 44]	[CIE 45]	[CIE 46]	[CIE 47]	[CIE 48]	[CIE 49]	[CIE 50]	[CIE 51]	[CIE 52]	[CIE 53]	[CIE 54]	o11*	LAB* <sub>ORS18</sub>
12	[CIE 38]	[CIE 39]	[CIE 40]	[CIE 41]	[CIE 42]	[CIE 43]	[CIE 44]	[CIE 45]	[CIE 46]	[CIE 47]	[CIE 48]	[CIE 49]	[CIE 50]	[CIE 51]	[CIE 52]	[CIE 53]	[CIE 54]	<b>V</b> 00v*	LAB* <sub>ORS18</sub>
13	[CIE 38]	[CIE 39]	[CIE 40]	[CIE 41]	[CIE 42]	[CIE 43]	[CIE 44]	[CIE 45]	[CIE 46]	[CIE 47]	[CIE 48]	[CIE 49]	[CIE 50]	[CIE 51]	[CIE 52]	[CIE 53]	[CIE 54]	olv*	LAB* <sub>ORS18</sub>
14	[CIE 38]	[CIE 39]	[CIE 40]	[CIE 41]	[CIE 42]	[CIE 43]	[CIE 44]	[CIE 45]	[CIE 46]	[CIE 47]	[CIE 48]	[CIE 49]	[CIE 50]	[CIE 51]	[CIE 52]	[CIE 53]	[CIE 54]	<b>N/W</b> w*	LAB* <sub>ORS18</sub>



16 gleichabständige CIELAB-Stufen: C-W, C-N, M-W, M-N, Y-W, Y-N, O-W, O-N, L-W, L-N, V-W, V-N, N-W, W-N und 14 CIE-Testfarben (links)

