

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG66/LG66.LG66.HTM>
 Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=1&0,6; iORS; oORS, CIELAB

BAM-Registrierung: 20030101-LG66/10Q/Q66G06FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=th4ta
 Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Drucker Ausgabe

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Benutzte Koordinate	Umfeld	Infeld
01																		V	011*	1m00*
02																		M	o01*	c100*
03																		O	10v*	01y0*
04																		Y	110*	0m10*
05																		L	o10*	c010*
06																		C	01v*	10y0*
07																		Mw	x11*	xm00*
08																		Yw	ox1*	cx00*
09																		Cw	1xv*	0xy0*
10																		Mn	x10*	1mx0*
11																		Yn	ox0*	c1x0*
12																		Cn	0xv*	x1y0*
13																		W	olv*	cmv0*
14																		N	w*	000n*