

```

%BEG GE65.22.TXT, Separation cmygn1*, cfl=0.90, D65, not adapted $
%100 x LAB*      1000 x (r g b c m y 0)      %nr. pos $
002210 000379 000426 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 $
002275 000997 -01029 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000 %0001 A02 $
002409 000940 -01223 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000 %0002 A03 $
002522 000850 -01661 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000 %0003 A04 $
002587 000966 -01975 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000 %0004 A05 $
002885 001391 -02518 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000 %0005 A06 $
002967 001796 -02981 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000 %0006 A07 $
003128 002172 -03586 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000 %0007 A08 $
003237 002633 -04067 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 $
002662 -06061 -001393 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000 %0009 B01 $
002744 -00197 -00856 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000 %0010 B02 $
002439 -00054 -01044 0000 0125 0250 1000 0875 0750 0000 %0011 B03 $
002749 000159 -01670 0000 0125 0375 1000 0875 0625 0000 %0012 B04 $
002828 000233 -01833 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000 %0013 B05 $
003044 000552 -02451 0000 0125 0625 1000 0875 0375 0000 %0014 B06 $
003273 000845 -02899 0000 0125 0750 1000 0875 0250 0000 %0015 B07 $
003528 001002 -03257 0000 0125 0875 1000 0875 0125 0000 %0016 B08 $
003583 001676 -04247 0000 0125 1000 1000 0875 0000 0000 %0017 B09 $
003156 -01229 001523 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000 %0018 C01 $
003065 -01065 00134 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000 %0019 C02 $
003046 -00986 -0105 0000 0250 0125 1000 0750 0750 0000 %0020 C03 $
002828 -00686 -01580 0000 0250 0375 1000 0750 0625 0000 %0021 C04 $
003055 -00498 -01841 0000 0250 0500 1000 0750 0500 0000 %0022 C05 $
003277 -00163 -02365 0000 0250 0625 1000 0750 0375 0000 %0023 C06 $
003489 000157 -02906 0000 0250 0750 1000 0750 0250 0000 %0024 C07 $
003692 000476 -03389 0000 0250 0875 1000 0750 0125 0000 %0025 C08 $
003841 000891 -04074 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0026 C09 $
003468 -02085 001496 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000 %0027 D01 $
003260 -01693 000203 0000 0375 0125 1000 0625 0875 0000 %0028 D02 $
003113 -01674 -00513 0000 0375 0250 1000 0625 0750 0000 %0029 D03 $
003221 -01331 -01510 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000 %0030 D04 $
003380 -01033 -01843 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000 %0031 D05 $
003578 -00724 -02370 0000 0375 0625 1000 0625 0375 0000 %0032 D06 $
003722 -00537 -02856 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000 %0033 D07 $
003785 000028 -03484 0000 0375 0875 1000 0625 0125 0000 %0034 D08 $
003950 000236 -04176 0000 0375 1000 1000 0625 0000 0000 %0035 D09 $
003786 -03081 -001751 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000 %0036 E01 $
003425 -02165 000342 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000 %0037 E02 $
003303 -02259 -00198 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000 %0038 E03 $
003288 -01995 -01025 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000 %0039 E04 $
003592 -01594 -01807 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000 %0040 E05 $
003755 -01215 -02241 0000 0500 0625 1000 0500 0375 0000 %0041 E06 $
003910 -00990 -02742 0000 0500 0750 1000 0500 0250 0000 %0042 E07 $
004097 -00764 -03271 0000 0500 0875 1000 0500 0125 0000 %0043 E08 $
004177 -00487 -04005 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0044 E09 $
004248 -04030 002564 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000 %0045 F01 $
004013 -02763 000742 0000 0625 0125 1000 0375 0875 0000 %0046 F02 $
003901 -02595 -00056 0000 0625 0250 1000 0375 0750 0000 %0047 F03 $
003854 -02463 -00780 0000 0625 0375 1000 0375 0625 0000 %0048 F04 $
003925 -02062 -01715 0000 0625 0500 1000 0375 0500 0000 %0049 F05 $
004120 -01894 -02321 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000 %0050 F06 $
004178 -01598 -02582 0000 0625 0750 1000 0375 0250 0000 %0051 F07 $
004290 -01395 -03185 0000 0625 0875 1000 0375 0125 0000 %0052 F08 $
004498 -01075 -03728 0000 0625 1000 1000 0375 0000 0000 %0053 F09 $
004696 -01524 000180 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000 %0054 G01 $
004510 -03757 001242 0000 0750 0125 1000 0250 0875 0000 %0055 G02 $
004523 -03687 000422 0000 0750 0250 1000 0250 0750 0000 %0056 G03 $
004410 -03197 -00392 0000 0750 0375 1000 0250 0625 0000 %0057 G04 $
004397 -02803 -01071 0000 0750 0500 1000 0250 0500 0000 %0058 G05 $
004352 -02715 -01808 0000 0750 0625 1000 0250 0375 0000 %0059 G06 $
004379 -02288 -02767 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000 %0060 G07 $
004557 -01829 -03228 0000 0750 0875 1000 0250 0125 0000 %0061 G08 $
004599 -01476 -03664 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0062 G09 $
005227 -05860 003643 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000 %0063 H01 $
005009 -04598 001638 0000 0875 0125 1000 0125 0875 0000 %0064 H02 $
004930 -04442 000725 0000 0875 0250 1000 0125 0750 0000 %0065 H03 $
004920 -03959 -00091 0000 0875 0375 1000 0125 0625 0000 %0066 H04 $
004899 -03647 -00856 0000 0875 0500 1000 0125 0500 0000 %0067 H05 $
004902 -03373 -01661 0000 0875 0625 1000 0125 0375 0000 %0068 H06 $
004908 -03412 -02257 0000 0875 0750 1000 0125 0250 0000 %0069 H07 $
004769 -02941 -03240 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000 %0070 H08 $
004925 -02308 -03640 0000 0875 1000 1000 0125 0000 0000 %0071 H09 $
005623 -05921 003572 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 $
005590 -05524 002259 0000 1000 0125 1000 0000 0875 0000 %0073 I02 $
005514 -05490 001253 0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0074 I03 $
005462 -05158 000212 0000 1000 0375 1000 0000 0625 0000 %0075 I04 $
005452 -04815 -00600 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0076 I05 $
005618 -04554 -01089 0000 1000 0625 1000 0000 0375 0000 %0077 I06 $
005396 -04560 -02043 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0078 I07 $
005453 -03331 -03226 0000 1000 0875 1000 0000 0125 0000 %0079 I08 $
005373 -03690 -03428 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 $
002417 000740 000952 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000 %0081 J01 $
002578 001015 -00170 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000 %0082 J02 $
002601 001086 -00914 0125 0000 0250 0875 1000 0750 0000 %0083 J03 $
002701 001230 -01381 0125 0000 0375 0875 1000 0625 0000 %0084 J04 $
002761 001425 -01679 0125 0000 0500 0875 1000 0500 0000 %0085 J05 $
002923 001848 -02213 0125 0000 0625 0875 1000 0375 0000 %0086 J06 $
003005 002319 -02876 0125 0000 0750 0875 1000 0250 0000 %0087 J07 $
003089 002770 -03409 0125 0000 0875 0875 1000 0125 0000 %0088 J08 $
003250 003012 -03801 0125 0000 1000 0875 1000 0000 0000 %0089 J09 $
003175 -00437 001702 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000 %0090 K01 $
002527 000003 000067 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0091 K02 $
002996 000420 -00628 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000 %0092 K03 $
003217 000471 -01045 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000 %0093 K04 $
003355 000702 -01597 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000 %0094 K05 $
003532 000917 -01877 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000 %0095 K06 $
003591 001316 -02454 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000 %0096 K07 $
003810 001687 -02978 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000 %0097 K08 $
004057 001891 -03575 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000 %0098 K09 $
003310 -00968 001968 0125 0250 0000 0875 0750 1000 0000 %0099 L01 $
003452 -00817 000661 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000 %0100 L02 $
003358 -00619 000576 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000 %0101 L03 $
003377 000224 -00611 0125 0250 0375 0875 0750 0625 0000 %0102 L04 $
003470 000054 -01661 0125 0250 0500 0875 0750 0500 0000 %0103 L05 $
003742 000316 -01912 0125 0250 0625 0875 0750 0375 0000 %0104 L06 $
003979 000497 -02336 0125 0250 0750 0875 0750 0250 0000 %0105 L07 $
004172 000791 -02802 0125 0250 0875 0875 0750 0125 0000 %0106 L08 $
004278 001173 -03410 0125 0250 1000 0875 0750 0000 0000 %0107 L09 $
003641 -01655 002163 0125 0375 0000 0875 0625 1000 0000 %0108 M01 $
003664 -01669 001018 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000 %0109 M02 $
003427 -01189 -00036 0125 0375 0250 0875 0625 0750 0000 %0110 M03 $
003404 -01009 -01010 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000 %0111 M04 $
003676 -00578 -01595 0125 0375 0500 0875 0625 0500 0000 %0112 M05 $
004017 -00386 -01902 0125 0375 0625 0875 0625 0375 0000 %0113 M06 $
004236 -00133 -02349 0125 0375 0750 0875 0625 0250 0000 %0114 M07 $
004417 000120 -02755 0125 0375 0875 0875 0625 0125 0000 %0115 M08 $
004646 000401 -03254 0125 0375 1000 0875 0625 0000 0000 %0116 M09 $
004132 -02896 002538 0125 0500 0000 0875 0500 1000 0000 %0117 N01 $
003992 -02492 001177 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000 %0118 N02 $
003912 -01270 002016 0125 0500 0250 0875 0500 0750 0000 %0119 N03 $
003868 -01726 -00543 0125 0500 0375 0875 0500 0625 0000 %0120 N04 $
004004 -01223 -01582 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000 %0121 N05 $
004272 -00930 -01920 0125 0500 0625 0875 0500 0375 0000 %0122 N06 $
004453 -00659 -02350 0125 0500 0750 0875 0500 0250 0000 %0123 N07 $
004653 -00422 -02703 0125 0500 0875 0875 0500 0125 0000 %0124 N08 $
004836 -00158 -03188 0125 0500 1000 0875 0500 0000 0000 %0125 N09 $
004471 -03823 003095 0125 0625 0000 0875 0375 1000 0000 %0126 O01 $
004475 -03024 001538 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000 %0127 O02 $
004449 -02634 000549 0125 0625 0250 0875 0375 0750 0000 %0128 O03 $
004405 -02306 -00271 0125 0625 0375 0875 0375 0625 0000 %0129 O04 $
004497 -02082 -00952 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000 %0130 O05 $
004512 -01550 -01825 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000 %0131 O06 $
004663 -01251 -02311 0125 0625 0750 0875 0375 0250 0000 %0132 O07 $
004785 -00950 -02682 0125 0625 0875 0875 0375 0125 0000 %0133 O08 $
005032 -00770 -03102 0125 0625 1000 0875 0375 0000 0000 %0134 O09 $
004914 -04720 -03604 0125 0750 0000 0875 0250 1000 0000 %0135 P01 $
004995 -03650 001997 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000 %0136 P02 $
004983 -03241 000824 0125 0750 0250 0875 0250 0750 0000 %0137 P03 $
004918 -02944 -00069 0125 0750 0375 0875 0250 0625 0000 %0138 P04 $
004903 -02490 -00763 0125 0750 0500 0875 0250 0500 0000 %0139 P05 $
004950 -02111 -01546 0125 0750 0625 0875 0250 0375 0000 %0140 P06 $
004859 -01959 -02168 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000 %0141 P07 $
005036 -01535 -02709 0125 0750 0875 0875 0250 0125 0000 %0142 P08 $
005247 -01218 -03084 0125 0750 1000 0875 0250 0000 0000 %0143 P09 $
005533 -05601 004150 0125 0875 0000 0875 0125 1000 0000 %0144 Q01 $
005511 -04449 002426 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000 %0145 Q02 $
005431 -03828 001206 0125 0875 0250 0875 0125 0750 0000 %0146 Q03 $
005416 -03544 000373 0125 0875 0375 0875 0125 0625 0000 %0147 Q04 $
005384 -03115 -00481 0125 0875 0500 0875 0125 0500 0000 %0148 Q05 $
005417 -02897 -01174 0125 0875 0625 0875 0125 0375 0000 %0149 Q06 $
005399 -02528 -01954 0125 0875 0750 0875 0125 0250 0000 %0150 Q07 $
005346 -02375 -02543 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000 %0151 Q08 $
005502 -01822 -03023 0125 0875 1000 0875 0125 0000 0000 %0152 Q09 $
005996 -06003 004186 0125 1000 0000 0875 0000 1000 0000 %0153 R01 $
005998 -05227 002850 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000 %0154 R02 $
005899 -04413 001557 0125 1000 0250 0875 0000 0750 0000 %0155 R03 $
005917 -04172 000586 0125 1000 0375 0875 0000 0625 0000 %0156 R04 $
005852 -03821 -00356 0125 1000 0500 0875 0000 0500 0000 %0157 R05 $
005884 -03510 -01005 0125 1000 0625 0875 0000 0375 0000 %0158 R06 $
005806 -03419 -01519 0125 1000 0750 0875 0000 0250 0000 %0159 R07 $
005782 -03095 -02241 0125 1000 0875 0875 0000 0125 0000 %0160 R08 $
005836 -02760 -02948 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000 %0161 R09 $
002611 001442 001202 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000 %0261 J01 $
002481 001699 000434 0250 0000 0125 0750 1000 0875 0000 %0262 J02 $
002545 001845 -00251 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000 %0263 J03 $
002809 001829 -00982 0250 0000 0375 0750 1000 0625 0000 %0264 J04 $
002913 001925 -01303 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000 %0265 J05 $
003047 002353 -01944 0250 0000 0625 0750 1000 0375 0000 %0266 J06 $
003020 002790 -02574 0250 0000 0750 0750 1000 0250 0000 %0267 J07 $
003258 003061 -02971 0250 0000 0875 0750 1000 0125 0000 %0268 J08 $
003636 002952 -03293 0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0269 J09 $
003182 000422 001905 0250 0125 0000 0750 0875 1000 0000 %0270 S01 $
002977 000644 000614 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000 %0271 S02 $
003171 000791 -00211 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000 %0272 T03 $
003363 000831 -00689 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000 %0273 T04 $
003496 001128 -01200 0250 0125 0500 0750 0875 0500 0000 %0274 T05 $
003690 001408 -01568 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000 %0275 T06 $
003755 001810 -02223 0250 0125 0750 0750 0875 0250 0000 %0276 T07 $
003877 002160 -02720 0250 0125 0875 0750 0875 0125 0000 %0277 T08 $
004224 002393 -03217 0250 0125 1000 0750 0875 0000 0000 %0278 T09 $
003635 -00629 002694 0250 0250 0000 0750 1000 0000 0000 %0279 U01 $
003399 -00270 001101 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 %0280 U02 $
003358 -00001 000024 0250 0250 0125 0750 0750 0750 0000 %0281 U03 $
003954 000002 -00001 0250 0250 0375 0750 0750 0750 0000 %0282 U04 $
004045 000510 -01022 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000 %0283 U05 $
004150 000763 -01378 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000 %0284 U06 $
004320 001157 -01928 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000 %0285 U07 $
004516 001375 -02429 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000 %0286 U08 $
004857 001622 -02854 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000 %0287 U09 $
003893 -01124 002777 0250 0375 0000 0750 0625 1000 0000 %0288 V01 $
003826 -00898 001460 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000 %0289 V02 $
004053 -00701 000380 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000 %0290 V03 $
004185 -00469 -00585 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000 %0291 V04 $
004315 -0
```